

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Fábio Borba

---

### Contactos (s)

840421799

---

### Data

2023-11-28

---

### Nº da Lista

0592

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/5274/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

050205-01/161

---

### Representante do AF

Francisco Joaquim Nzava

---

### ContactoAF

849265829

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Dondo

---

### Posto Administrativo

Cidade de Dondo

Savane

### Localidade

Canhandula

Mafarinha

Thundani

Consito

Mandruze

Macharote

Nhamainga

### Bairro

Macharote

---

### Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.6253083

---

longitude (x.y °)

34.728842

---

altitude (m)

37.9

---

accuracy (m)

4.2

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1701167475240.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1701167506138.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1701167563240.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1701167592850.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1701167697305.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1701167617725.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1701167638644.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1701167679976.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1701167720268.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado


**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

**Providências temporárias / deslocação**

**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não


**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

00

**Dimensões da Casa (C x D)**

12x10

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

00

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

00

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


00

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

00

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

3x3

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

O terreno não tem lote.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa do beneficiário foi parcialmente destruída durante a passagem do ciclone idai e foi reconstr

---

**Sketches**



# Fotos adicionais (se aplicável)

1

## Fotos adicionais

1701167899686.jpg



Fotos adicionais

1701167911031.jpg

