

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Salvador César e Shirley Passe.

Contactos (s)

870740408;879654623

Data

2024-05-24

Nº da Lista

MANGA_MAS_3

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/123/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701049901124874KN002522

Representante do AF

Admira Maita (Orlando Victor - esposo da representante do AF)

ContactoAF

847551345 (número da representante do AF)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

Bairro

Manga Mascarenhas

Coordenadas

-19.7888767 34.8851318 9.0 1.5

latitude (x.y °)

-19,7888767

longitude (x.y °)


34,8851318

altitude (m)

9

accuracy (m)

1,5



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1716538770601.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1716538793355.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1716538809078.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

1716538829544.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

- Urbano
 Rural

Material

- Convencional
 Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

8 min

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
 Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

Dimensões da Casa (C x D)

6,80 m x 5,30 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

4,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

1,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


5,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

3,00 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

3,40 m x 2,50 m

Dimensão da casa (A x B)

6,80 m x 5,30 m

Dimensão do lote (A x B)

10,80 m × 14,30 m

Outra informação relevante

Ao analisar a habitação constatou-se a inexistência de pilares e vigas, a cobertura é feita de chapas de zinco e estâs estão em péssimas condições de utilização.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1716539774725.jpg

1716539774725.jpg

