

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Emilio Moiana;Lodolvena Ferreira;Shirley Passe;Chá Francisco;Simba Simba.

Contactos (s)

862537708874043567852147601846421571847449246

Data

2024-02-28

Nº da Lista

INHAMIZUA_576

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/14073/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039901144288TR201182

Representante do AF

Teresa Elisa

ContactoAF

Sem Contacto878415358(Tito Massuanganhe - Chefe da unidade C)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

Bairro

Inhamizua

Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709113054137.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1709113078185.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1709113111425.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1709113153884.jpg



Lote - Foto do acesso

1709113178375.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1709113195928.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1709113218340.jpg

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

Localização, material e estado actual da casa**Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» **Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

25 min

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não


Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

31,80 m x 20,70 m

Dimensões da Casa (C x D)

7,20 m x 9,30 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

9,00 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

4,40 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2,70 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

20,20 m

» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

5

Dimensão de cada quarto (A x B)

3, 2 m x 2, 80 m

Dimensão da casa (A x B)

7,20 m x 9, 30 m

Dimensão do lote (A x B)

31,80 m x 20,70 m

Outra informação relevante» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

 Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente


Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

19°44'14.86"S 34°48'39.91"E

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1709114674895.jpg

