Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)	
Djadji Daniel	
Contactos (s)	
846282988	
Data	
2024-01-26	
Nº da Lista	
13935-01	
Obra Nº <i>Número da Obra (Obra/XXXX/2023)</i>	
13935/2024	
Agregado Familiar (AF)	
N° do ID do AF	
13935	
Representante do AF	
Tamaris Samuel Geremias	
ContactoAF	
873001781	
O AF é dono da Casa/Lote	
Sim	
Não	

Província			
Sofala			
Distrito			
Buzi			
Posto Administrativo			
Buzi			
Estaquinha			
Nova Sofala			
-ocalidade			
Bíndua	Grudja	Guaraguara	
Inhamichindo	Nharongue		
Bairro			
2007			
			-

-19.8725719 34.4666782 -2.7 4.816

latitude (x.y°)

-19.8725719

longitude (x.y°)


34.4666782

altitude (m)

-2.7

accuracy (m)

4.816



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706265525705.jpg





Habitação - Foto da esquina 2





Habitação - Foto da esquina 3

1706265544798.jpg





Habitação - Foto da esquina 4





Lote - Foto do acesso

1706265575090.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra





Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1706265610081.jpg





Plot - Vista geral 1





1706265598108.jpg





Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

() Urbano

Rural

Material

Cor

Convencional


Misto


1

Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)







Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



\bigcirc	Recuperada (A casa foi recuperada pela família)
	lise de vulnerabilidade estrutural
Parede	es es
Materia	al convencional
Estrutur	ra reforçada com pilares e vigas
\bigcirc	Sim
	Não
Materia	ais mistos
Estrutur	a reforçada com diagonais
\bigcirc	Sim
	Não
Estrutu	ura da cobertura
Declive	adequado (>=15º)
	Sim
	Não
1 água	
	Sim
	Não
2 ou 4 â	águas
	Sim
	Não

Consola de 30cm ou menos
Sim
Não Não
Asnas de madeira
Sim
Não
Telhado
Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm
Sim
Não
Fixação com pregos adequados de chapa metálica
Sim
Não
Tipologia recomendada
ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS
MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL
PD TD R NE PD TD R NE
É possível reforçar?
NÃO SIM NÃO SIM
TB-V2 TA TB-V1 TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional)
TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação O AF vai ficar na casa durante a construção? Sim Não O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local? Sim Não O AF pode mudar-se para ficar com familiares? Não Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção? Sim Não Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde? Sim Não Existem membros com mobilidade reduzida? Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim Não » Acesso A que distância está a casa de acesso veicular?


Metros	
5	
Minuto	os a andar
1	
Como	é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
	Acessível para carros
	Não acessível para carros
	Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)
Que op	ções de transporte local existem?
✓	Bicicleta
	Autocarro
	Comboio
✓	Carro
✓	Outros
» Águ	a e electricidade
Existe	abastecimento de água no local?
	Sim
	Não
Existe	armazenamento de água no local?
	Sim
	Não
Existe	acesso à electricidade?
	Sim
	Não
» Arm	nazenamento
Existe	armazenamento seguro para ferramentas?
	Sim
	Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim
Não
Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
Sim
Não
» Local
O local é propenso a inundações?
Sim
Não Não
O local está inclinado?
Sim
Não
O local está congestionado?
Sim
Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
Não
Damalia a / accombus
» Demolição / escombros
Existe um edifício para demolir?
Sim
Não
Há materiais para salvar/reutilizar?
Sim
Não Não
A nova construção estará no mesmo local?
Sim
Não

0

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

20x30

Dimensões da Casa (C x D)

7x7

Distância da Casa ao limite do Lote: e

7

Distância da Casa ao limite do Lote: f

10

Distância da Casa ao limite do Lote: g


7

Distância da Casa ao limite do Lote: h

6

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




próxima propriedade
pround propreduce
N° de quartos
2
Dimensão de cada quarto (A x B)
3,5x3
Dimensão da casa (A x B)
7x7
Dimensão do lote (A x B)
30x20
Outra informação relevante
0
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
Sim
Não
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há esp	aço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?
	Sim
\bigcirc	Não
De aco	rdo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:
	Construção ao lado da casa existente
\bigcirc	Construção no lugar da casas existente (demolir)
Nota	s (se aplicável)
Outras	informações adicionais relevantes
	rreno do benefíciario se encontro em um ponto com boas condições de de acesso.A casa se encontra com mas condições de estruturas de

coberturas, chapas não favoraveis, barrotes e outros.





Fotos adicionais

1706266075253.jpg





Fotos adicionais

1706266087459.jpg



