

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Albino Sexta Feira; Mirobaldo Lázaro

Contactos (s)

874623038; 842264914

Data

2024-03-21

Nº da Lista

CHIPANGARA_49

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/2413/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019902045987LT039674

Representante do AF

Cândida Raimundo (Salvador Tivane-neto)

ContactoAF

849512422 (vizinha)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Chaimite

Macurungo

Pioneiros

Chipangara

Macuti

Ponta-Gea

Esturro

Matacuane

Bairro

Chipangara

Coordenadas

-19.8441842 34.8641534 3.369 3.9

latitude (x.y °)

-19.8441842

longitude (x.y °)


34.8641534

altitude (m)

3.369

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1711013576536.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1711013587450.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1711013594780.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1711013610510.jpg



Lote - Foto do acesso

1711013627189.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1711013646135.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1711013668790.jpg



Plot - Vista geral 1

1711013684255.jpg



Plot - Vista geral 2

1711013711758.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1711013724060.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1711013741668.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

Sim

Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

2min.

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
 Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(17,75x17,80)m

Dimensões da Casa (C x D)

(5,15x4,30)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

7,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

5,70m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


6,50m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

6,90m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

(5,15x4,30)m

Dimensão do lote (A x B)

(17,75x17,80)m

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa é parcialmente de material misto e outra parte de material convencional, actualmente foi dividida em três quartos e está sendo arrendado, a beneficiária vive numa outra casa no mesmo lote.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1711014160792.jpg

1711014160792.jpg

