

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Manuel José Manuel & Sofia Sola

Contactos (s)

845077864& 845567258

Data

2024-02-19

Nº da Lista

MARAZA_276

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/11016/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029904013897KF157639

Representante do AF

Marta Antonio- Ausente (Lucas Germano Simango- Cunhado-Inquerido)

ContactoAF

874522696/8469722367- Tereza Mabuleza-Vizinha

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

Bairro

Maraza

Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1708335264207.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1708335291638.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Habitação - Foto da esquina 4

1708335382076.jpg



Lote - Foto do acesso

1708335348912.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1708335458313.jpg



Plot - Vista geral 2

1708335492226.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708335392723.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1708335410180.jpg



3

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

4

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

Localização, material e estado actual da casa**Localização**

- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

30

Minutos a andar

30 Segundos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

1

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

9.30x21.50

Dimensões da Casa (C x D)

9.30x6.80

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0

Distância da Casa ao limite do Lote: f

0

Distância da Casa ao limite do Lote: g

14.80

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

9.30x6.80

Dimensão do lote (A x B)

9.30x21.50

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

Casa feita de Pau-a-Pique muito Antiga com cobertura de Chapas de Zinco e barrotes danificados, a casa não apresenta Estrutura de cobertura, o Agregado alega ter infiltração de água de chuva na estação Chuvosa e inundação ate ao interior da sua residência, o Nivel do pavimento é baixo. Ao lado da casa Inquerida exite uma nova construção em Processo, Feita pela equipe da igreja, a casa apresenta uma boa inclinação, cobertura de chapas IBR, barrotes adequados e vigas, porem não apresenta Pilares de apoios Nas extremidades. Latitude:-19.8159 / Longitude: 34.8702

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1708406628235.jpg

1708406628235.jpg

