

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Novas Gordinho, Jeremias Rupia, Rosa Fortuna

---

### Contactos (s)

877587897, 849566994, 874339744

---

### Data

2024-03-04

---

### Nº da Lista

MANANGA\_263

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/10571/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029903023867AG154192

---

### Representante do AF

Maria Natari

---

### ContactoAF

862858664 ( Secretario do Bairro)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.8154165

---

longitude (x.y °)

34.8675675

---

altitude (m)


43.281

---

accuracy (m)

2.931

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709545561156.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1709545603202.jpg



**Habituação - Foto da esquina 3**

1709545846245.jpg



**Habituação - Foto da esquina 4**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Lote - Foto do acesso**

1709545904944.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano  
 Rural

**Material**


- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

**O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?**

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim
- Não



**Se sim, por quanto tempo?**

Durante Todo o processo de reconstrucao.

---

**Planeamento e gestão da construção****» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

50 metros

---

**Minutos a andar**

5 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)



**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

2 dias

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

14x11,70 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

7,70x3 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

7,70x3 m

---

Dimensão do lote (A x B)

14x11,70 m

---

Outra informação relevante

A casa encontra-se num lote bastante congestionado e sem acesso facial

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não


De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa da Beneficiária é feita de material misto precario e encontra-se totalmente destruída, pelo c

---

**Sketches**

# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709547192568.jpg

