

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eralde Francisco

---

Contactos (s)

874444814; 867022150

---

Data

2023-11-07

---

Nº da Lista

Maraza\_80

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/2965/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029904013897KF047219

---

Representante do AF

Cheneca Chicamisse (chefe da família)

---

ContactoAF

853310962 (Neta da chefe da família - Rosa Milange)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Maraza

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1699363240088.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1699363386556.jpg




### Habitação - Foto da esquina 3

1699363407459.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1699363424329.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1699363493951.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1699363534418.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)


**Plot - Vista geral 1**

1699363611527.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1699366453060.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1699363667919.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano  
 Rural

### Material


- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Durante todo o período da construção.

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

### Metros

60 metros

---

### Minutos a andar

7 minutos

---

### Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

### Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

### Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim  
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim  
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim  
 Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

Apenas serão feitas pequenas demolições para a inserção de elementos estruturais tais como vigas e pilares para poder sustentar o peso da cobertura.

### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

( 6,90m x 14,40m)

**Dimensões da Casa (C x D)**

(6,90 m x 6,0m)

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5,70 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

2,70metros

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0 metros

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



**Nº de quartos**

3 quartos e uma sala

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

Sala (4,10m x 3,0m); quarto 1 (3,0 x 2,80m); quarto 2(3,0 x 2,80m); quarto 3(3,20m x 3,0)

---

**Dimensão da casa (A x B)**

( 6,90m x 14,40m)

---

**Dimensão do lote (A x B)**

(6,90 m x 6,0m)

---

**Outra informação relevante**

A casa apresenta dois compartimentos totalmente expostos (sem cobertura), e a restante parte da cobertura apresenta pequenas obstruções que leva a infiltrações durante o tempo chuvoso.

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

-19.81481, 34.871815\* A casa apresenta dois cômodos totalmente expostos (sem cobertura);\* Uma parte da casa está coberta por lusalite (aparentemente com amianto), e esta permite infiltrações de água durante a época chuvosa.\* Notou-se a ausência de uma porta que dá acesso aos compartimentos expostos (sem cobertura)...O que apresenta um risco em termos de segurança.\* A família já sofreu pelo menos 7 assaltos devido à ausência da porta e também da cobertura nos compartimentos expostos;\* A casa não apresenta pilares, somente a viga geral;\* As paredes da casa apresentam fissuras.

---

## Sketches

---




# Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1699367666750.jpg

1699367666750.jpg



Fotos adicionais

1699364831114.jpg

---

1699364831114.jpg



Fotos adicionais

1699364854439.jpg

1699364854439.jpg



Fotos adicionais

1699364868806.jpg

---

1699364868806.jpg



Fotos adicionais

1699364890680.jpg

---

1699364890680.jpg



Fotos adicionais

1699364920663.jpg

---

1699364920663.jpg



Fotos adicionais

1699366696818.jpg

---

1699366696818.jpg

