

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Moisés do Rosário Froi Mutepa

Contactos (s)

879235266

Data

2023-08-14

Nº da Lista

06

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

4394/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

IH0713010599020053

Representante do AF

Henrique Baptista Soda

ContactoAF

878294980

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Nhamatanda

Posto Administrativo

Nhamatanda

Tica

Localidade

Chirassicua

Macorococho

Matenga

Metuchira

Siluvo

Vila de Nhamatanda

Bairro

8º Bairro

Coordenadas

-19.0213147 34.1381342 77.91650390625 4.129

latitude (x.y °)

-19.0213147

longitude (x.y °)


34.1381342

altitude (m)

77.91650390625

accuracy (m)

4.129



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1692017787365.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1692017809845.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1692017826233.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1692017858990.jpg



Lote - Foto do acesso

1692018173781.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1692018208054.jpg



Plot - Vista geral 1

1692017998206.jpg



Plot - Vista geral 2

1692018030691.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

- Urbano
- Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

- Sim
- Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

- Sim
- Não

1 água

- Sim
- Não

2 ou 4 águas

- Sim
- Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

 image

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Quando a obra estiver concluída.

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

5 metros

Minutos a andar

4 minutos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local? Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**Nenhum

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)900 m²

Dimensões da Casa (C x D)0

Distância da Casa ao limite do Lote: e0

Distância da Casa ao limite do Lote: f0

Distância da Casa ao limite do Lote: g0

Distância da Casa ao limite do Lote: h0

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

0

Dimensão de cada quarto (A x B)

0

Dimensão da casa (A x B)

0

Dimensão do lote (A x B)900 m²**Outra informação relevante**

O terreno esta próximo de rio pungue à 100 metros.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

O acesso veicular é congestionado por ervadaninhas.

Sketches

1692018867983.jpg



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

Click here to upload file. (< 100MB)

