

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante ; Eraldes Francisco

Contactos (s)

874444814; 867022150

Data

2024-01-17

Nº da Lista

Vaz_6

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/1008/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029905033763MG014884

Representante do AF

Celestino Mazembe (filho)

ContactoAF

871360256

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

Bairro

Vaz, bairro 11


Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1705489409097.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1705489448777.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1705489470522.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1705489489325.jpg



Lote - Foto do acesso

1705489505132.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705489517929.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

- Sim
- Não

Materiais mistos*Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$) Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

2 metros

Minutos a andar

Menos de um minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?


- Sim
 Não

O local está inclinado? Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não**A nova construção estará no mesmo local?** Sim Não**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

A beneficiária perdeu a vida e actualmente o filho de 46 anos é quem mora na casa.

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(11,2m x 20,5m)

Dimensões da Casa (C x D)

(5,7m x 11,6m)

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,0m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

3,32m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


3,5m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,7m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

-

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

(5,7m x 11,6m)

Dimensão do lote (A x B)

(11,2m x 20,5m)

Outra informação relevante

Precisará fazer-se o abate de parte da plantação para haver espaço para uma nova construção.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

-19.793459, 34.868134*A beneficiária perdeu a vida em janeiro de 2022 e o actual chefe de família é o seu filho;*A casa foi erguida com material misto (bamboo e betão leve) em algumas paredes, e em outras com blocos de betão leve;* As chapas encontram-se em péssimo estado de conservação, tanto que há infiltração em épocas chuvosas;* A estrutura de cobertura é suportada por barrotes;* As paredes contém fissuras de até 3mm;

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1705493914150.jpg

1705493914150.jpg



Fotos adicionais

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)



