

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Pedro Cirindo e Neusa Milena

Contactos (s)

845238561 e 878780530

Data

2024-01-22

Nº da Lista

Inhaconjo_491

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

Obra/ 12707/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039904144712PG185540

Representante do AF

Rosa Adelino

ContactoAF

Contacto da Vizinha- 866774840

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**INHACONJO

Coordenadas

latitude (x,y °)

-19.7679302

longitude (x,y °)


34.8600942

altitude (m)

21.884

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1705915536264.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1705915590428.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1705915618712.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1705915654295.jpg



Lote - Foto do acesso

1705915694973.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705915720892.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Plot - Vista geral 1

1705915772798.jpg



Plot - Vista geral 2

1705915793161.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?15 Dias

Planeamento e gestão da construção**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?*Nota: Em caso afirmativo, é necessária a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar5 Minutos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

15.30 x 21.50

Dimensões da Casa (C x D)

3.20 x 7

Distância da Casa ao limite do Lote: e

11.45

Distância da Casa ao limite do Lote: f

0.90

Distância da Casa ao limite do Lote: g


1.10

Distância da Casa ao limite do Lote: h

13.20

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

2.73

Dimensão da casa (A x B)

3.20 x 7

Dimensão do lote (A x B)

15.30 x 21.50

Outra informação relevante

As Asnas estão no seu estado Ultimo de utilização

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?


- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

A construação na casa existente referimos ao reparação do tecto da casa existente.

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

annotation-16_17_58.png

