

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Flávio, Benvinda

Contactos (s)

876904105, 846937847

Data

2024-02-13

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_317

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/14871/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902115158EN213137

Representante do AF

Zeca Fonseca da Costa

ContactoAF

871553476-Bernardo Zacarias Carlos neto

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Inhamizua Chingussura Matadouro Inhaconjo Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.7776124

longitude (x.y °)


34.8770703

altitude (m)

4.645

accuracy (m)

1.503



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707824361282.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707824376091.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707824389983.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1707824412682.jpg



Lote - Foto do acesso

1707824494656.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1707824457195.jpg




Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1707824475319.jpg



Plot - Vista geral 1

1707824445654.jpg



Plot - Vista geral 2

1707824431133.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707824510921.jpg



Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707824522861.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» **Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

5m

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(15,75x22,35)m

Dimensões da Casa (C x D)

(7,95x8,75)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

4,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,80m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


9,60m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

5,00m

» **TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

(3,00x2,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(7,95x8,75)m

Dimensão do lote (A x B)

(15,75x22,35)m

Outra informação relevante

A casa tem cobertura de Fibrocimento

» **TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

 Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não


De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

A casa tem cobertura de Fibrocimento.

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1707825298359.jpg

