Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

1 1 1
Nome(s)
Flávio, Benvinda, Salvador, Stela
Contactos (s)
Contactos (s)
876904105, 846937847, 870740408, 848252060
Data
2024-03-04
N° da Lista
INHAMIZUA_501
Obra N°
Número da Obra (Obra/XXXX/2023)
OBRA/11856/2023
Agregado Familiar (AF)
N° do ID do AF
701039901044506PE169997
Representante do AF
Nilza Cawaza
ContactoAF
852225675 (Ricardo Manuel/ filho)
O AF é dono da Casa/Lote
Sim
○ Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo



Urbano 3



Urbano 5

Localidade

(
	_
_	

) Alto da Manga



Matadouro

Chingussura



Vila Massane

Bairro

Inhamizua

Coordenadas

-19.6971633 34.7787867 49.397 3.9

latitude (x.y°)

-19.6971633

longitude (x.y°)


34.7787867

altitude (m)

49.397

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709549564746.jpg





Habitação - Foto da esquina 2





Habitação - Foto da esquina 3

1709549596553.jpg





Habitação - Foto da esquina 4





Lote - Foto do acesso

1709549611032.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra





Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1709549629668.jpg





Plot - Vista geral 1





Plot - Vista geral 2

1709549642632.jpg





Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709549656582.jpg





1

2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709549664058.jpg





Localização, material e estado actual da casa

Localização



Urbano



Rural

Material




Convencional




Misto


Estado actual da casa

Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)




Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

Não





IAL	NAO EXISTE
\bigcirc	A - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
\bigcirc	A - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
	B-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
\bigcirc	B-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação
O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
Não
Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
■ Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa Sim
Não
THOSE
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
5m
Minutos a andar
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que op	ções de transporte local existem?
✓	Bicicleta
	Autocarro
	Comboio
✓	Carro
✓	Outros
» Água	a e electricidade
Existe a	abastecimento de água no local?
\bigcirc	Sim
	Não
Existe a	armazenamento de água no local?
	Sim
	Não
Existe a	acesso à electricidade?
	Sim
	Não
» Arm	azenamento
	armazenamento seguro para ferramentas?
	Sim
\bigcirc	Não
Existe a	armazenamento seguro para os materiais?
\bigcirc	Sim
	Não
Existe a	a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
	Sim
	Não

Não

Sim

Não


A nova construção estará no mesmo local?

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Local O local é propenso a inundações? Sim Não O local está inclinado? Sim Não O local está congestionado? Sim Não O local tem um sistema de drenagem adequada? Sim Não » Demolição / escombros Existe um edifício para demolir? Sim Não Há materiais para salvar/reutilizar? Sim

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões	Δm	metros	α	naccoc	nor	favor	asnac	rifiana
Difficition	CIII	111000	ou	passos,	POI	iavoi	cspcc	mqac

Dimensões do Lote (A x B)

(10,65x23,50)m

Dimensões da Casa (C x D)

(4,60x5,10)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

3,15m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

7,60m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2,90m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

10,80m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



|--|

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

(3,00x2,00)m

Dimensão da casa (A x B)

(4,60x5,10)m

Dimensão do lote (A x B)

(10,65x23,50)m

Outra informação relevante

A casa é de material misto, com chapa de zinco.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

○ Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

) Constr	ução a	o lado	da	casa	existent
--	----------	--------	--------	----	------	----------

Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

local também de material misto.

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?	
Sim	
Não	
De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifiqu	ıe:
Construção ao lado da casa existente	
Construção no lugar da casas existente (demolir)	
Notas (se aplicável)	
Outras informações adicionais relevantes	
A casa é de material misto com chapa de zinco. A casa registada era de material misto e foi totalmente destruída, o AF ergueu uma nova no mesmo	


Sketches		

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1709549976626.jpg

1709549976626.jpg





1