

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Fabio Borba

---

Contactos (s)

840421799

---

Data

2023-12-14

---

Nº da Lista

812

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

Obra/12562/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

070202591J

---

Representante do AF

Rita José

---

ContactoAF

Não dispõe.

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Dondo

---

**Posto Administrativo**

- Cidade de Dondo
- Savane

**Localidade**

- Canhandula
- Mafarinha
- Thundani
- Consito
- Mandruze
- Macharote
- Nhamainga

**Bairro**

Nhamainga.

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.643682

---

longitude (x.y °)

34.7490073

---

altitude (m)


2.9

---

accuracy (m)

4.866

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1702558849416.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1702558866867.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1702558891556.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1702558915248.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1702559140915.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1702558947576.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

### Plot - Vista geral 1

1702558975013.jpg



### Plot - Vista geral 2

1702559004969.jpg



## Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

### Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não



## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

00

---

### Dimensões da Casa (C x D)

7x9

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

00

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

00

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

00

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

00

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

A casa da beneficiaria foi parcialmente destruída pela passagem do ciclone idai e foi reconstruída |

---

Sketches







## Fotos adicionais

1702559403325.jpg

Filho de **JOSÉ**  
e de **UROMBO**

Estado civil **S** Altura **1,55**

Residência **Quarteirao 10 U.C "B" CASA N°618**  
**Bairro NHAMAINGA**  
**DONDO**

Ocupação e outras indicações  
-

**MAPUTO 13-10-2004**

O (a) Director Nacional  
*Carneiro Augusto*

(a) Entidade responsável pelo serviço emitente

070202591J

I D

