

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Emilio Moiana;Lodolvinia Ferreira;Tassi Lima

---

### Contactos (s)

862537708;874043657; e879072604.

---

### Data

2024-02-21

---

### Nº da Lista

INHAMIZUA\_6

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/235/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039901135208AC004468

---

### Representante do AF

Aissa Cesar (representante do agregado familiar).

---

### ContactoAF

844886290 (número da representante do agregado familiar).

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

Inhamizua

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1708509702981.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1708509713789.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708509724182.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708509745714.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1708509765802.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não



**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

---

**Minutos a andar**18 min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

37,10 m x 17,70 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

9,00 m x 8,80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

3,20 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

13,80 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


5,70 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

14,30 m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



## Nº de quartos

5

## Dimensão de cada quarto (A x B)

3,00 m x 3,60 m

## Dimensão da casa (A x B)

9,00 m x 8,80 m

## Dimensão do lote (A x B)

37,10 m x 17,70 m

## Outra informação relevante

Na habitação constatou-se a existência de lintel (viga geral) e inexistência de pilares. Os únicos pilares existentes na habitação estão localizados na área da varanda. As estruturas das asnas são constituídas de barrotes, e a sua cobertura é mista, onde de um lado estão coberto de chapas de IBR que não se sabe ao certo a sua espessura e estas estão em óptimo estado de utilização e do outro lado está cobertura de chapas de zinco que também apresentam óptimo estado de utilização.

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)**

Outras informações adicionais relevantes


19°43'59.6"S 34°48'52.65"E

---



## Sketches

---



**Fotos adicionais (se aplicável)**

1

**Fotos adicionais**

1708580748308.jpg

1708580748308.jpg

