

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Richardy Mabote, Tassie Gouveia

Contactos (s)

879362922879472604

Data

2024-02-06

Nº da Lista

INHAMIZUA_416

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/9738/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039901154601EY149975

Representante do AF

Lúcia José João (sobrinha)

ContactoAF

872601654

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

Bairro

Coordenadas

-19.7364903 34.8283589 57.785 0.857

latitude (x,y °)

-19.7364903

longitude (x,y °)


34.8283589

altitude (m)

57.785

accuracy (m)

0.857



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1707206429418.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1707206443558.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1707206459585.jpg

**Habitação - Foto da esquina 4**

Click here to upload file. (< 100MB)

Lote - Foto do acesso

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707206479319.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

20.

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

2

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?5

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

10*10

Dimensões da Casa (C x D)

5*4

Distância da Casa ao limite do Lote: e

2

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2

Distância da Casa ao limite do Lote: g


4

Distância da Casa ao limite do Lote: h

3

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

-

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

5*4

Dimensão do lote (A x B)

10*10

Outra informação relevante

A casa se encontra destruída, só sobraram escombros

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

-19.736372, 34.828255, A casa se encontra destruída, só sobraram escombros/ruínas sendo assim a dona da casa que mora com o filho mais novo de 12anos conseguiu ajuda de parentes(filha) cedeu uma residência no mesmo quintal(sendo um quintal familiar) da sua casa para morar, enquanto tenta se levantar para construir a sua casa e a sra atingida não tem um trabalho fixo e sobrevive de (biscatos).Como podem ver na imagem a casa de alvenaria(blocos) é a casa que foi sedida pelos parentes(filha) e a casa de material misto vulgo pau apique é a casa da sra atingida pelo ciclone.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1707207015124.jpg

1707207015124.jpg



Fotos adicionais

1707297473182.jpg

1707297473182.jpg

