

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Eduardo Madeira Mariana de Sousa

Contactos (s)

845293800/841005678

Data

2024-03-11

Nº da Lista

INHACONJO_336

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/8537/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039904034671YA135889

Representante do AF

Luisa tomossene

ContactoAF

866153401/852118236

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Chingussura

Inhaconjo

Inhamizua

Matadouro

Vila Massane

Bairro

Coordenadas

-19.755398 34.866124 3.809 3.9

latitude (x,y °)

-19.755398

longitude (x,y °)


34.866124

altitude (m)

3.809

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1710154965982.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1710155004830.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1710155024614.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1710155043149.jpg



Lote - Foto do acesso

1710155086641.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2


Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1710155744224.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
 Rural

Material


- Convencional
 Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
- Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



Legenda:

PD	Parcialmente Destruída	TA	Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional)
TD	Totalmente Destruída	TB-V1	Casa Núcleo Evolutiva Convencional
R	Em Ruína	TB-V2	Casa Núcleo Evolutiva Misto
NE	Não Existe		

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Se sim, por quanto tempo?

30

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

0

Minutos a andar

07

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?** Sim Não**Existe armazenamento seguro para os materiais?** Sim Não**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?** Sim Não**» Local****O local é propenso a inundações?** Sim Não**O local está inclinado?** Sim Não**O local está congestionado?** Sim Não**O local tem um sistema de drenagem adequada?** Sim Não**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?** Sim Não**Há materiais para salvar/reutilizar?** Sim Não

A nova construção estará no mesmo local?


Sim

Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

30*34

Dimensões da Casa (C x D)

11*8,5

Distância da Casa ao limite do Lote: e

16,5

Distância da Casa ao limite do Lote: f

6

Distância da Casa ao limite do Lote: g


5

Distância da Casa ao limite do Lote: h

19

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

-

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

11*8,5

Dimensão do lote (A x B)

30*34

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:


- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

-19.755505, 34.866028A casa sofreu paredes e a cobertura a senhora tentou ajeitar com Lona para não penetrar água as chapas estão danificadas, os barrotes estão podre e os pregos estão requecidos. KIT DE COBERTURA

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

Click here to upload file. (< 100MB)