

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Mirobaldo Lázaro; Albino Sexta Feira

Contactos (s)

874623038; 842264914

Data

2024-04-29

Nº da Lista

CHINGUSSURA_392

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/12270/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039903085017SJ180561

Representante do AF

Rebeca Manuel

ContactoAF

872440786

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Chingussura

Inhaconjo

Inhamizua

Matadouro

Vila Massane

Bairro

Chingussura

Coordenadas

-19.7428155 34.8533901 3.792 0.954

latitude (x.y °)

-19,7428155

longitude (x.y °)


34,8533901

altitude (m)

3,792

accuracy (m)

0,954



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1714393624822.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1714393729246.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1714393719869.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1714393850296.jpg



Lote - Foto do acesso

1714393635701.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1714394090875.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1714394098826.jpg



Plot - Vista geral 2

1714394118149.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1714394130884.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

30seg.

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
 Autocarro
 Comboio
 Carro
 Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
 Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?


- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(22,77x13,23)m

Dimensões da Casa (C x D)

(9,74x7,45)m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

9,22m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,15m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


4,08m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

3,63m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

7

Dimensão de cada quarto (A x B)**Dimensão da casa (A x B)**

(9,74x7,45)m

Dimensão do lote (A x B)(22,77x13,23)m

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

A casa é maior parte feita em material misto apenas teve um acréscimo de dois compartimentos em material convencional. A cobertura está muito danificada e não oferece nenhuma segurança.

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1714394549275.jpg

1714394549275.jpg

