

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Fábio Borba

---

Contactos (s)

840421799

---

Data

2024-06-11

---

Nº da Lista

117

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/1933/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

070358419Q

---

Representante do AF

Assenate Alface

---

ContactoAF

844466131 - filha

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Dondo

---

**Posto Administrativo**

- Cidade de Dondo
- Savane

**Localidade**

- Canhandula
- Mafarinha
- Thundani
- Consito
- Mandruze
- Macharote
- Nhamainga

**Bairro**

Mafarinha

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

-19.6095735

---

longitude (x.y °)

34.7491484

---

altitude (m)

48.5

---

accuracy (m)

3.025

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1718107645809.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1718107886389.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1718107869950.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1718107961082.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1718107979337.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1718107699036.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1718107676117.jpg



Plot - Vista geral 1

1718107991881.jpg



## Plot - Vista geral 2

1718108021430.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1718108048053.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

### Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado

### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

### Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

30x20

---

### Dimensões da Casa (C x D)

6x5

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

5

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

7

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

8

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

3

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A beneficiária perdeu a casa por completo e recuperou a casa com material misto e actualmente n

---

### Sketches

## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1718258283179.jpg



**Fotos adicionais**

Click here to upload file. (< 100MB)

A large, empty rectangular area with a thin grey border, intended for displaying uploaded files or images. It occupies the majority of the page's vertical space below the upload instruction.