

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

José Beirão, Ermelinda Húo, Albino Sexta-feira

---

Contactos (s)

877689404,846833247,842264914

---

Data

2024-03-08

---

Nº da Lista

CHIPANGARA\_115

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/5417/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019902055992LC085775

---

**Representante do AF**

Glória Machile

---

**ContactoAF**

860173646/856756048

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chaimite

Macurungo

Pioneiros

Chipangara

Macuti

Ponta-Gea

Esturro

Matacuane

## Bairro

---

## Coordenadas

-19.8424439 34.8575667 14.1 4.74

---

latitude (x.y °)

-19.8424439

---

longitude (x.y °)

34.8575667

---

altitude (m)


14.1

---

accuracy (m)

4.74

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709894274370.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1709894306273.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709894488478.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1709894591447.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

## Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709894619553.jpg





## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

### Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

**Materiais mistos**

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )**

Sim

Não

**1 água**

Sim

Não

**2 ou 4 águas**

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

Sim

Não

**Asnas de madeira**

Sim

Não

Telhado

---

### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim  
 Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim  
 Não

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)  
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)  
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL  
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

Sim

Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

## » Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

Sim

Não

Existe armazenamento de água no local?

Sim

Não

Existe acesso à electricidade?

Sim

Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não



## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

Dimensões do Lote (A x B)

4.5x6.5

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

4.5x5.5

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

1

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Nº de quartos

2

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

2x3

---

Dimensão da casa (A x B)

4.5x5.5

---

Dimensão do lote (A x B)

4.5x6.4

---

### Outra informação relevante

A casa tem a maior parte das paredes de bloco de alvenaria no entanto duas das paredes da casa é de pau a pique. A cobertura sofre de infiltrações porque as chapas de zinco que estão na cobertura tem furos, razão pela qual quando chove a casa fica com água. O espaço é muito apertado/congestionado pois para colocar uma casa núcleo implica demolir paredes de pau a pique, o que afetará a casa vizinha, apesar de também ser uma das beneficiárias (Dorca Penicela - Obra/3701/2023) selecionadas além de não haver espaço suficiente para trabalhar.

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa está muito congestionada

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1709922662191.jpg

1709922662191.jpg

