

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

José Beirão, Ermelinda Húo, Albino Sexta-feira

---

Contactos (s)

877689404/846833247/842264914

---

Data

2024-03-30

---

Nº da Lista

CHIPANGARA\_75

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/3701/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019902056018AC059700

---

**Representante do AF**

Dorca Penicela

---

**ContactoAF**

Sem contato

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chaimite

Macurungo

Pioneiros

Chipangara

Macuti

Ponta-Gea

Esturro

Matacuane

## Bairro

---

## Coordenadas

-19.8424624 34.8575918 13.3 4.9

---

### latitude (x.y °)

-19.8424624

---

### longitude (x.y °)

34.8575918

---

### altitude (m)


13.3

---

### accuracy (m)

4.9

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709892695958.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1709892715943.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709892780382.jpg




### Habitação - Foto da esquina 4

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Lote - Foto do acesso**

1709892957995.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

## Plot - Vista geral 2

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709892904535.jpg





## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### **Materiais mistos**

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### **Declive adequado (>=15°)**

Sim

Não

### **1 água**

Sim

Não

### **2 ou 4 águas**

Sim

Não

### **Consola de 30cm ou menos**

Sim

Não

### **Asnas de madeira**

Sim

Não

Telhado

---

### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

Sim

Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim  
 Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim  
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim  
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim  
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim  
 Não



## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

Dimensões do Lote (A x B)

3x7.5

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

3x6

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

1.5

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Nº de quartos

1

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

3x3

---

Dimensão da casa (A x B)

3x6

---

Dimensão do lote (A x B)

3x7.5

---

### Outra informação relevante

A cobertura da casa está em péssimas condições, as chapas de zinco estão em péssimas condições e como se não bastasse mal fixadas. O quarto da casa está sem cobertura desde a passagem do ciclone IDAI, condicionando a segurança nas noites e o conforto nos dias de chuva. Uma parte da parede é de alvenaria e a outra de pau a pique, no entanto o espaço é congestionado, a colocação de uma casa núcleo implica a demolição de paredes que de pau a pique que afetarão a casa vizinha pois as paredes são comuns, apesar da outra vizinha ser outra beneficiária (Glória Machile - Obra/5417/2023) do projeto.

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## **Notas (se aplicável)**

**Outras informações adicionais relevantes**

Casa núcleo convencional

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1709925282143.jpg

1709925282143.jpg

