

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Richardy MaboteMarília Mate

Contactos (s)

822862922

Data

2024-04-25

Nº da Lista

MUNHAVA CENTRAL_194

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/9323/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029901053784BJ141054

Representante do AF

Mandiuna Mazenguende

ContactoAF

869130868

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Chota Mananga Maraza
- Munhava Central Vaz

Bairro

Coordenadas

-19.8164226 34.855761 23.417 6.693

latitude (x.y °)

-19,8164226

longitude (x.y °)


34,855761

altitude (m)

23,417

accuracy (m)

6,693



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
 Rural

Material


- Convencional
 Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

Sim

Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

Acessível para carros

Não acessível para carros

Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

Bicicleta

Autocarro

Comboio

Carro

Outros

» Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

- Sim
 Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

-

Dimensões da Casa (C x D)

5x4

Distância da Casa ao limite do Lote: e

-

Distância da Casa ao limite do Lote: f

-

Distância da Casa ao limite do Lote: g


-

Distância da Casa ao limite do Lote: h

-

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

5x4

Dimensão do lote (A x B)

10x10

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Devido às condições de alagamento do terreno não foi possível tirar às medidas do loteA parte estrutural da residência se encontra em mau estado tendo ela fissuras que afetam a parte estrutural e a cobertura está comprometida sendo ela de zinco e pelo tempo já se encontra sobre efeito de corrosão e isso faz com que a água das chuvas entrem na casa e losaliteKIT COBERTURA

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for the upload of additional photos. It occupies the majority of the page's vertical space below the upload instruction.