

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Edmilson da Silva; Eralde Francisco

---

### Contactos (s)

879151595; 867022150.

---

### Data

2023-11-06

---

### Nº da Lista

MARAZA\_110

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

Obra/4740/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029904013897KF072013

---

### Representante do AF

Rosa Joaquim Dongoio (Nora da dona da casa) Chefe AF Felizarda Joaquim.

---

### ContactoAF

850278327 (Nora da dona da casa)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Maraza

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1699269703676.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1699269719290.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1699269784333.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1699270027260.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1699270018988.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1699269823149.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1699269871915.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

**Material**


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não



**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Sim, durante o tempo de construção.

---

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

10 Metros

---

**Minutos a andar**

2 Minutos

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

2 dias para inserção de pilares e vigas.

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

17,42x20,30 metros

**Dimensões da Casa (C x D)**

3,5x3,5 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

1,65 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

1,90 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


4,40 metros

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

Congestionado

**» TA Reforço e Pacote de Cobertura**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

**Nº de quartos**

1

**Dimensão de cada quarto (A x B)**

Q1(3,50)

**Dimensão da casa (A x B)**

3,50x3,50

**Dimensão do lote (A x B)**

17,42x20,30 metros

**Outra informação relevante**

O chefe da família vivem em Inhamizua, entretanto a casa actual fica a neta; A casa da família é um condomínio que contém 8 portas, porém uma das portas vive a nora da dona da casa, 5 das portas estão arrendadas e 2 não estão em condições de arrendamento.

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.81535, 34.87101A cobertura da casa tem como suporte barrotes e por cima da chapa tem blocos para as chapas não voarem em tempo de vento;O lote possui um condomínio (com 8 quartos), e 3 casas separadas pertencentes ao mesmo proprietário na qual, a maioria delas estão a servir de aluguer (com garantia de renda mensal).Todas as casas do condomínio estão nas mesmas condições excepto duas portas que estão em piores condições.A dona da casa já não vive no lote e vive em Inhamizua com a sua filha.A cobertura é feita de chapa de Zinco e os barrotes tem uma secção muito pequena.Aparentemente a casa não tem vigas e pilares.

---



**Sketches**

---




# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1699272543046.jpg

1699272543046.jpg



Fotos adicionais

1699272684797.jpg

1699272684797.jpg



Fotos adicionais

1699272697788.jpg

1699272697788.jpg



Fotos adicionais

1699272715154.jpg

1699272715154.jpg



Fotos adicionais

1699273480078.jpg

1699273480078.jpg



**Fotos adicionais**

1699273546117.jpg

---

1699273546117.jpg

