

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquérito

Nome(s)

Maurício Mateus Herculano

Contactos (s)

844530309

Data

2023-04-12

Nº da Lista

1570

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

7325

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

7325

Representante do AF

Jose Njara Augusto

ContactoAF

866377485

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Buzi

Posto Administrativo

- Buzi
 Estaquinha
 Nova Sofala

Localidade

- Bíndua Grudja Guaraguara
 Inhamichindo Nharongue

Bairro2000

Coordenadas

-19.8629907 34.4633847 33.0 4.978

latitude (x.y °)

-19.8629907

longitude (x.y °)


34.4633847

altitude (m)

33

accuracy (m)

4.978



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1681292614354.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1681292639214.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1681292658950.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1681292673809.jpg



Lote - Foto do acesso

1681292683745.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1681292697736.jpg

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1681292712781.jpg

**Plot - Vista geral 1**

1681292731959.jpg



Plot - Vista geral 2

1681292752072.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1681292765431.jpg



Localização, material e estado actual da casa





Localização

- Urbano
- Rural

Material

- Convencional
- Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido) 
- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido) 
- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes) 
- Não existe (A casa foi completamente destruída) 
- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

- Sim
- Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

- Sim
 Não

1 água

- Sim
 Não

2 ou 4 águas

- Sim
 Não

Consola de 30cm ou menos

- Sim
 Não

Asnas de madeira

- Sim
 Não

Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
 Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
 Não

Tipologia recomendada

 image

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
 Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

3m

Minutos a andar2 minutos

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

0

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

30x20

Dimensões da Casa (C x D)

42

Distância da Casa ao limite do Lote: e

10

Distância da Casa ao limite do Lote: f

4

Distância da Casa ao limite do Lote: g


6

Distância da Casa ao limite do Lote: h

17

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

Uma casa de material de argila e Banbu e uma chapa de cobertura não resistente

Sketches

1681292988424.jpg

Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

