

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Vânia Paulo Augusto

---

Contactos (s)

849053155

---

Data

2023-08-04

---

Nº da Lista

01

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

14448

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

IH0713010599020108

---

Representante do AF

Vaida Candeado

---

ContactoAF

872121470

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Nhamatanda

---

**Posto Administrativo**

Nhamatanda

Tica

**Localidade**

Chirassicua

Macorococho

Matenga

Metuchira

Siluvo

Vila de Nhamatanda

**Bairro**

1

---

**Coordenadas**

-19.0153377 34.1006364 78.7232666015625 4.114

---

latitude (x.y °)

-19.0153377

---

longitude (x.y °)

34.1006364

---

altitude (m)


78.7232666015625

---

accuracy (m)

4.114

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1691132144739.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1691132082189.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1691132113021.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1691132188258.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1691132229213.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1691132307453.jpg



### Plot - Vista geral 1

1691132336067.jpg



### Plot - Vista geral 2

1691132370270.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

### Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



- Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

- Sim
- Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

- Sim
- Não

Estrutura da cobertura

---

**Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )**

- Sim
- Não

**1 água**

- Sim
- Não

**2 ou 4 águas**

- Sim
- Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada** image

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO



## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**1800

---

**Minutos a andar**60

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

### Dimensões do Lote (A x B)

600

---

### Dimensões da Casa (C x D)

12

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

6

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

47

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

6

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: h

47

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

1

---

**Dimensão de cada quarto (A x B)**12

---

**Dimensão da casa (A x B)**12

---

**Dimensão do lote (A x B)**600

---

**Outra informação relevante**

---

**» TB-V1 Casa Núcleo Convencional****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim  
 Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

O seu filho Dino Costa se disponibiliza a ajudar na construção, e a casa onde a beneficiaria mora encontrase a poucos metros do rio matenga. A beneficiaria, e nenhum familiar possui um celular, no entanto o contacto que consta na ferramenta é do secretário do bairro.

---

Sketches

1691172826575.jpg



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1691133482804.jpg

1691133482804.jpg

