

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Djadji Daniel

Contactos (s)

846282988

Data

2023-10-12

Nº da Lista

5111-01

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

5111/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

5111

Representante do AF

Flora André Sungu

ContactoAF

0

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Buzi

Posto Administrativo Buzi Estaquinha Nova Sofala**Localidade** Bíndua Grudja Guaraguara Inhamichindo Nharongue**Bairro**2000

Coordenadas-19.8695561 34.4600701 42.1 4.8

latitude (x.y °)

-19,8695561

longitude (x.y °)


34,4600701

altitude (m)

42,1

accuracy (m)

4,8



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1697103695532.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1697103717100.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1697103733745.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1697103747788.jpg



Lote - Foto do acesso

1697103759590.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1697103765087.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

1697103851748.jpg



Plot - Vista geral 1

1697103796358.jpg



Plot - Vista geral 2

1697103839362.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização**


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

Sim

Não

Telhado


Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

Sim

Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção**» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF****Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

5

Minutos a andar

1

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

0

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

40x25

Dimensões da Casa (C x D)

48

Distância da Casa ao limite do Lote: e

16

Distância da Casa ao limite do Lote: f

10

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2

Distância da Casa ao limite do Lote: h

11

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

5

Dimensão de cada quarto (A x B)

2.5x3

Dimensão da casa (A x B)

6x8

Dimensão do lote (A x B)

40x25

Outra informação relevante

0

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

A casa foi recuperada, mas reúne condições de resilientes, com falta de estrutura de cobertura consistente e sem estrutura de estabilidade como vigas e pilares. A via de acesso ao local está em boas condições.

Sketches

1697104243843.jpg



Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais

1697104275411.jpg

1697104275411.jpg



Fotos adicionais

1697104284776.jpg

1697104284776.jpg

