

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eraldes Francisco

Contactos (s)

874444814; 867022150

Data

2024-01-15

Nº da Lista

Vaz_60

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/9867/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029905023878MS150791

Representante do AF

Maria Canhenda (dona da casa)

ContactoAF

844425635

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

Localidade

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

Bairro

Vaz , bairro 11


Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1705319060677.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1705319079659.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1705319097610.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1705319121031.jpg



Lote - Foto do acesso

1705319277867.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1705319314297.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1705319328950.jpg



Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

- Sim
- Não

Materiais mistos*Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$) Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» **Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

20 metros

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
 Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
 Não

» Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
 Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
 Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
 Não

» Local

O local é propenso a inundações?

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

0 dias

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

(15,31m x 24,45m)

Dimensões da Casa (C x D)

(12,7m x 8,6m)

Distância da Casa ao limite do Lote: e

3,75m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

5,60m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


8m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

1,1m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

-

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)(12,7m x 8,6m)

Dimensão do lote (A x B)(15,31m x 24,45m)

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

-19.792153, 34.86528* A dona da casa possui uma outra recém reabilitada aparentemente em boas condições;* A casa não possui elementos estruturais como pilares e vigas e nem a cobertura é suportada por asnas e diagonal ou diagonais;* Devido a má conservação das chapas e debilitação das paredes, a casa sofre infiltração em épocas chuvosas.

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1705321504953.jpg

1705321504953.jpg



Fotos adicionais

1705321534782.jpg

1705321534782.jpg



Fotos adicionais

1705321568876.jpg

1705321568876.jpg



