

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Eliana Jeque e Nélio Duarte

---

### Contactos (s)

865002010 842787963

---

### Data

2024-02-15

---

### Nº da Lista

INHACONJO\_99

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/2265/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039904204621LP036608

---

### Representante do AF

Bernardo Alisene

---

### ContactoAF

848569958

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707987829903.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707987847633.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1707987899488.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1707987885654.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707987942731.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1707987871168.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1707987915001.jpg

**Outras Fotos Relevantes**

1


**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (&lt;100MB)


**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

Se sim, por quanto tempo?

Podem ficar o tempo suficiente até fim das obras

---

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

150m

---

**Minutos a andar**

4min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


Sim

Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

15.5mx28.6m

**Dimensões da Casa (C x D)**

7.07mx3.38m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

6.20m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

4.10m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


19.02m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

4.33m

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

Coordenadas: latitude:-19.76226, Longitude:34.878368.Obs:A casa sofreu parcialmente a cobertura que era de chapas de zinco,que posterior foi reposta por chapas de fibrocimento A wc encontra se no exterior da casa sem cobertura.

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1708058581087.jpg

---

1708058581087.jpg

