

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Nélio Duarte e Eliana Jeque

---

### Contactos (s)

865002010

---

### Data

2024-02-16

---

### Nº da Lista

INHACONJO\_410

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/10314/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039904194620MD153156

---

### Representante do AF

Maria Luisa

---

### ContactoAF

848412186 e 874384768(filha)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

#### Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

#### Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

#### Bairro

14° Bairro

---

#### Coordenadas

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1708071600391.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1708071696510.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708071575005.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708071532213.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1708071719304.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1708071624886.jpg



**Plot - Vista geral 2**

1708071638491.jpg


**Outras Fotos Relevantes**

1


**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não



**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**A 500m

---

**Minutos a andar**10 a 15

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**


- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?****» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

19.5mx25.61m

**Dimensões da Casa (C x D)**

8.15mx6.36m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

11.85m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3.00m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


7.40m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

3.10m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar das casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

Coordenadas: -19.763784, 34.878273 Cobertura de Chapas de zinco ,wc no exterior, Existe uma casa ao lado da casa beneficiária que foi construída pós ciclone idai

---

## Sketches

---





# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1708292209601.jpg

1708292209601.jpg

