

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Gerson Simão Mariana de Sousa

---

Contactos (s)

876574312861005678

---

Data

2024-03-14

---

Nº da Lista

INHACONJO\_212

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/5403/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039904124619FP085598

---

Representante do AF

Gina serraio

---

ContactoAF

863896727

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

#### Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

#### Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

#### Bairro

Inhaconjo

---

#### Coordenadas

-19.7613914 34.8658348 21.736 3.9

---

latitude (x,y °)

-19.7613914

---

longitude (x,y °)

34.8658348

---

altitude (m)


21.736

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1710416600177.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1710416610261.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1710416630144.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4


1710416642704.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1710416622036.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1710416653250.jpg



### Plot - Vista geral 2

1710416674687.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1710416689311.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

- Urbano
- Rural

### Material

- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

---

## Minutos a andar

---

### Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

### Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

### Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

## » Armazenamento

### Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

### Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não



**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

26.15X18.20

**Dimensões da Casa (C x D)**

22.05X5.15

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0.0

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

4.10

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


18 10

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0.0

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

22.05X5.15

Dimensão do lote (A x B)

26.15X18.20

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A Casa inquerida é de material convencional apresentando bom estado em estrutura de alvenaria porem danos na cobertura e estrutura de cobertura sofrendo infiltração de água em épocas chuvosas.

---



## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1710416917726.jpg

1710416917726.jpg

