

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Shelsea Almirante; Eralde Francisco

Contactos (s)

874444814; 867022150

Data

2024-02-27

Nº da Lista

MARAZA_342

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/13866/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029904043902PG199578

Representante do AF

Isabel Toji

ContactoAF

846948348 (irmã)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 1

Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

Localidade

- Manga Mascarenhas
- Muave
- Mungassa
- Ndunda

Bairro

Bairro 12

Coordenadas

latitude (x.y °)

longitude (x.y °)

altitude (m)

accuracy (m)



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709028105045.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1709027913125.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1709027878821.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1709027952200.jpg



Lote - Foto do acesso

1709029250218.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709027973611.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709027989557.jpg



3

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709028009936.jpg



4

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709028021660.jpg



5

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709028035810.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização Urbano Rural**Material** Convencional Misto

Estado actual da casa

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



Legenda:

PD	Parcialmente Destruída	TA	Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional)
TD	Totalmente Destruída	TB-V1	Casa Núcleo Evolutiva Convencional
R	Em Ruína	TB-V2	Casa Núcleo Evolutiva Misto
NE	Não Existe		

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Por todo o período de construção

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
 Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

5 metros

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
 Não acessível para carros
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

13m x 8,9m

Dimensões da Casa (C x D)

2,4m x 6,4m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2,5m

Distância da Casa ao limite do Lote: g

7m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

2,4m x 6,4m

Dimensão do lote (A x B)

13m x 8,9m

Outra informação relevante

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

Notas (se aplicável)**Outras informações adicionais relevantes**

-19.810366, 34.864639*A casa apresenta danos estruturais na cobertura e paredes;*Algumas paredes da casa desabaram no período em que houve a passagem do ciclone Idai sobrando apenas um compartimento;*As paredes apresentam diversas rachaduras e algumas partes estão a desagregar-se entre si;

Sketches



Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1709029209690.jpg

1709029209690.jpg

