

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Nassrine e Flávio

Contactos (s)

876659595, 876904105

Data

2024-01-25

Nº da Lista

ALTO DA MANGA_1

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(Obra/242/2023)

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039902085158EN004497

Representante do AFAissa Hussene

ContactoAF844251436

O AF é dono da Casa/Lote Sim Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo Urbano 3 Urbano 5**Localidade** Alto da Manga Chingussura Inhaconjo Inhamizua Matadouro Vila Massane**Bairro**Alto da Manga

Coordenadas

-19.7783738 34.874984 14.827 2.685

latitude (x.y °)

-19.7783738

longitude (x.y °)


34.874984

altitude (m)

14.827

accuracy (m)

2.685



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1706180021156.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1706180032387.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1706180048092.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

1706180082339.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

1706180093892.jpg



Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1706180103529.jpg



Plot - Vista geral 2

1706180113475.jpg



Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706180129799.jpg



2

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706180142650.jpg



3

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706180149574.jpg



4

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1706180156825.jpg



Localização, material e estado actual da casa

Localização


- Urbano
- Rural

Material


- Convencional
- Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos*Estrutura reforçada com diagonais* Sim NãoEstrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$) Sim Não**1 água** Sim Não**2 ou 4 águas** Sim Não**Consola de 30cm ou menos** Sim Não**Asnas de madeira** Sim NãoTelhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Até o final da obra, vai ficar no anexo que vive o neto, dentro do mesmo lote

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

1 metro

Minutos a andar

1 minuto

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

O local está inclinado?

- Sim
- Não

O local está congestionado?

- Sim
- Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
- Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
- Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim
- Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

NA

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

20,00x36,80Metros

Dimensões da Casa (C x D)

6,80x7,25Metros

Distância da Casa ao limite do Lote: e

20,00 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: f

0,00

Distância da Casa ao limite do Lote: g


10,00 metros

Distância da Casa ao limite do Lote: h

30,00 metros

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

05

Dimensão de cada quarto (A x B)2,00x3,00 metros

Dimensão da casa (A x B)6,80x7,25Metros

Dimensão do lote (A x B)20,00x36,80Metros

Outra informação relevante

Tem poço de água, tem uma dependência onde vive o neto e ela poderá ficar lá durante a obra, a cobertura da casa foi recentemente reabilitada pela sua filha, mas a mesma não reúne os requisitos de resiliência, não tem pregos correctos de fixação de chapas, o espaçamento do barrotes não vai de acordo e usaram chapas de lusalite

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casa existente (demolir)

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

O tecto foi reabilitado há pouco tempo, mas ainda tem alguns defeitos, usaram chapas de lusalite e a estrutura de madeira e os pregos de fixação não são resiliente, não tem asnas

Sketches




Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1706180732643.jpg

1706180732643.jpg



Fotos adicionais

1706180743758.jpg

1706180743758.jpg



