

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Edmilson da Silva; Carmen Joaquim .

---

### Contactos (s)

846405836; 867164853.

---

### Data

2024-03-11

---

### Nº da Lista

MUNHAVA CENTRAL\_20

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/931/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029901083872AH013781

---

### Representante do AF

Marcelo Carlitos (sobrinho do AF )

---

### ContactoAF

863552091 (sobrinho do AF) / 873362200 (proprietário da casa - Bernardo)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

#### Posto Administrativo

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

#### Localidade

- Chota
- Manhava Central
- Mananga
- Vaz
- Maraza

#### Bairro

Manhava Central

---

#### Coordenadas

---

latitude (x,y °)

---

longitude (x,y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1710148820935.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1710148859049.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1710148929514.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1710148881785.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1710148944996.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1710148845436.jpg



### Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50 m

---

**Minutos a andar**

3 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**  

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

25,30x18,25 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,80x8,10 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

2,00 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3,50 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


8,15 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

15,00 m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

-19.807098, 34.855709;\* A pessoa inquirida após o ciclone Idai era uma inclina e já não se encontra a viver na casa; \* A pessoa inquirida neste momento é o Sobrinho;\* A casa é de material misto e as chapas de cobertura são do tipo Lusalite;\* Nas paredes da casa tem algumas fissuras, as chapas de cobertura estão parcialmente degradadas.\* A casa tem problemas de infiltração.

---



## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1710148799105.jpg

---

1710148799105.jpg