

Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Nome(s)

Gerson SimãoMariana de Sousa

Contactos (s)

876574312/861005678

Data

2024-03-13

Nº da Lista

INHACONJO_133

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/3265/2023

Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039904114643AD051030

Representante do AF

Cristina João (proprietária ausente)_Dolca Filipe(filha inquerida)

ContactoAF

872928531(Proprietária)_864465184(filha inquerida)

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

Posto Administrativo

Urbano 3

Urbano 5

Localidade

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

Bairro

Inhaconjo

Coordenadas

latitude (x.y °)

-19.7579914

longitude (x.y °)


34.8676125

altitude (m)

17.509

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1710323629282.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1710323647726.jpg



Habitação - Foto da esquina 3

1710323684673.jpg



Habitação - Foto da esquina 4

1710323666451.jpg



Lote - Foto do acesso

1710323733160.jpg



Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1710323708325.jpg



Plot - Vista geral 2

1710323743830.jpg

**Outras Fotos Relevantes**


1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno


[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)**Localização, material e estado actual da casa****Localização** Urbano Rural**Material** Convencional Misto

Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas

Sim

Não

Materiais mistos

Estrutura reforçada com diagonais

Sim

Não

Estrutura da cobertura

Declive adequado ($\geq 15^\circ$)

Sim

Não

1 água

Sim

Não

2 ou 4 águas

Sim

Não

Consola de 30cm ou menos

Sim

Não

Asnas de madeira

- Sim
- Não


Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

Tipologia recomendada**ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS**

- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação**O AF vai ficar na casa durante a construção?**

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

- Sim
- Não

» Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros

Minutos a andar

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

» Água e electricidade**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

» Armazenamento**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

- Sim
- Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

- Sim
- Não

» Local**O local é propenso a inundações?**

- Sim
 Não

O local está inclinado?

- Sim
 Não

O local está congestionado?

- Sim
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim
 Não

» Demolição / escombros**Existe um edifício para demolir?**

- Sim
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim
 Não


A nova construção estará no mesmo local?

- Sim
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

Dimensões do Lote (A x B)

17.60X15.25

Dimensões da Casa (C x D)

13.20X10.15

Distância da Casa ao limite do Lote: e

1.0

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2.40

Distância da Casa ao limite do Lote: g


4.10

Distância da Casa ao limite do Lote: h

2.0

» TB-V2 Casa Núcleo Misto**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?** Sim Não**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:** Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir)**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa inquerida é de material convencional porem a estrutura de alvenaria apresenta fissura e so

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

1

Fotos adicionais

1710324201093.jpg

