

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Novas Gordinho, Jeremias Rupia, Rosa Fortuna

---

### Contactos (s)

877587897,849566994,874339774

---

### Data

2024-03-08

---

### Nº da Lista

MUNHAVA CENTRAL\_32

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/1345/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029901073903YK017877

---

### Representante do AF

Luis Fernando Jala( filho da Beneficiaria)

---

### ContactoAF

848549124/ 878549123( filho da Beneficiaria)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Manhava Central
- Mananga
- Vaz
- Maraza

**Bairro**

Munhava Central

---

**Coordenadas**

-19.8076252 34.8577751 25.547 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.8076252

---

longitude (x.y °)

34.8577751

---

altitude (m)


25.547

---

accuracy (m)

3.9

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1709892101192.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1709892125922.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709892147104.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1709892161845.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709892173501.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1709892277146.jpg



### Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709892303065.jpg



**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1709892311760.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural

**Material**

- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

Se sim, por quanto tempo?

Durante todo o processo de reconstrução

---

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

30 metros

---

**Minutos a andar**

5 minutos

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não


**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

3 dias

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

7×10 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

6×9 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

0,00

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1 Quarto

Dimensão de cada quarto (A x B)

N/A

Dimensão da casa (A x B)

6×9 m

Dimensão do lote (A x B)

7×10 m

Outra informação relevante

A casa encontra-se em ruínas, a Beneficiaria reside em condicoes precarias

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto**

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)


**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A casa da Beneficiaria encontra-se em ruínas. Assim sendo propomos a atribuição de uma casa núcleo evolutiva convencional.

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1709892644896.jpg

1709892644896.jpg

