

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Edmilson da Silva; Bernardo Filipe.

---

Contactos (s)

846405836; 865011712.

---

Data

2024-02-28

---

Nº da Lista

MANANGA\_149

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/6371/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701029903063828AB096594

---

**Representante do AF**

Jacinta Joaquim (chefe do AF)

---

**ContactoAF**

842136556 (chefe do AF)

---

**O AF é dono da Casa/Lote**

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

**Localidade**

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

**Bairro**

Mananga

---

**Coordenadas**

---

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1709119625901.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 3

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

**Lote - Foto do acesso**

1709119798620.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1709119644711.jpg



**Plot - Vista geral 2**

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709119817961.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural


**Material**

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada

### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

Sim

Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

### Metros

80 m

---

### Minutos a andar

2 minutos

---

### Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

### Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

### » Água e electricidade

#### Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

#### Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

Sim

Não

## » **Armazenamento**

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

Sim

Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

Sim

Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

Sim

Não

## » **Local**

**O local é propenso a inundações?**

Sim

Não

**O local está inclinado?**

Sim

Não

**O local está congestionado?**

Sim

Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

Sim

Não

**» Demolição / escombros**

**Existe um edifício para demolir?**

Sim

Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

Sim

Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

Sim


Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

17,60x13,60 metros

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

X

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

X

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

X

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

X

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

X

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

-19.8199, 34.8587; \* A casa ficou ruína após o ciclone;\* A família têm outra casa no mesmo lote que está proxima a casa que está em ruína;\* A casa que a família está a habitar não está em boas condições.

---

## Sketches

---




## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1709119724234.jpg

1709119724234.jpg





Fotos adicionais

1709119846331.jpg

1709119846331.jpg

