

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Emilio Moiana; eLodolvinha Ferreira.

---

### Contactos (s)

862537708; e874043567.

---

### Data

2024-02-26

---

### Nº da Lista

INHAMIZUA\_234

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/5649/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701039901124290SR088287

---

### Representante do AF

Helena Jassi (representante do agregado familiar)

---

### ContactoAF

868870612 (número da representante do agregado familiar).

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

Inhamizua

---

**Coordenadas**

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



# Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1708942321160.jpg



Habitação - Foto da esquina 2

1708942333318.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1708942356293.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1708942367359.jpg



### Lote - Foto do acesso

1708942387224.jpg



### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

### Consola de 30cm ou menos

Sim

Não



### Asnas de madeira

- Sim
- Não

Telhado


### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm

- Sim
- Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim
- Não

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

**O AF pode mudar-se para ficar com familiares?**

- Sim  
 Não

**Se sim, por quanto tempo?**

20 dias

---

## **Planeamento e gestão da construção**

### **» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF**

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?**

- Sim  
 Não

**Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### **» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

---

**Minutos a andar**

18 min

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade**

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento**

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

### Dimensões do Lote (A x B)

15,90 m x 19,35 m

---

### Dimensões da Casa (C x D)

9,20 m x 4,15 m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: e

2,20 m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: f

4,90 m

---

### Distância da Casa ao limite do Lote: g

13,00 m

---


### Distância da Casa ao limite do Lote: h

1,80 m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

3,20 m x 3,40 m

---

Dimensão da casa (A x B)

9,20 m x 4,15 m

---

Dimensão do lote (A x B)

15,90 m x 19,35 m

---

Outra informação relevante

Segundo a análise feita na habitação constatou-se a existência de lintel (viga geral) e inexistência d

---

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)


## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

19°43'55.01"S 34°48'35.37"E

---

Sketches



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1708958392879.jpg

