

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Jorge Respeito & Leonilde Mateus

---

### Contactos (s)

857904348 & 844120755

---

### Data

2024-03-27

---

### Nº da Lista

MACUTI\_60

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/8265/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701019905016015ET131685

---

### Representante do AF

Lúcia Jone ( feche da família)

---

### ContactoAF

842917651 (filho)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- |                                 |   |                                 |
|---------------------------------|---|---------------------------------|
| <input type="radio"/> Chaimite  | <input type="radio"/> Chipangara        | <input type="radio"/> Esturro   |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input checked="" type="radio"/> Macuti | <input type="radio"/> Matacuane |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input type="radio"/> Ponta-Gea         |                                 |

**Bairro**

Macuti

---

**Coordenadas**

-19.8446652 34.8907203 3.9000000953674316 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.8446652

---

longitude (x.y °)

34.8907203

---

altitude (m)


3.9000000953674316

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1711526872954.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1711526899484.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1711527303212.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1711527192433.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1711526994315.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1711527054716.jpg



### Plot - Vista geral 2

1711527235394.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1711527427546.jpg



2

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Click here to upload file. (< 100MB)

3

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

1711529029068.jpg

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano  
 Rural

**Material**

- Convencional  
 Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)





Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**0.00m

---

**Minutos a andar**NA

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

NA

**» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

23.90 m x 33.00m

**Dimensões da Casa (C x D)**

11.50m x 13.00m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

13.00m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

6.30m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


7.00m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

6.10m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

5

Dimensão de cada quarto (A x B)

-

Dimensão da casa (A x B)

11.50m x 13.00m

Dimensão do lote (A x B)

23.90 m x 33.00m

Outra informação relevante

A casa apresenta boas condições estruturais, porém com degradação na escada a cobertura da casa está em péssimo estado ( lusalite) em que está a criar infiltração na laje da casa.No lote da beneficiária tem um condomínio de 4 portas onde duas portas pertence a beneficiária e está a arrendar, as outras duas ao filho

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### Notas (se aplicável)


Outras informações adicionais relevantes

---



## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1711636632694.jpg

1711636632694.jpg

