

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Stella, Bernardo

---

Contactos (s)

848252060,865011712

---

Data

2024-04-26

---

Nº da Lista

Chingussura\_273

---

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

(OBRA/8577/2023)

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039903105020HT136149

---

Representante do AF

Luísa Armando

---

ContactoAF

8

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

Chingussura

---

**Coordenadas**

-19.7464318 34.8612302 0.0 87.6

---

latitude (x.y °)

-19,7464318

---

longitude (x.y °)

34,8612302

---


altitude (m)

---

accuracy (m)

87,6

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1714124462627.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1714124474803.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Lote - Foto do acesso**

1714124517946.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1714124589686.jpg



### Plot - Vista geral 2

1714124605493.jpg



### Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1714124624183.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim
- Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

**» Acesso**

A que distância está a casa de acesso veicular?

**Metros**

50m

**Minutos a andar****Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**


- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?****» Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

6,30mx6,10m

**Dimensões da Casa (C x D)**

3,30mx3,10m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

3,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


3,00m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

0,00m

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

1

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

Dimensão do lote (A x B)

Outra informação relevante

Está a viver de ajuda de vizinha dela.

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

**Outras informações adicionais relevantes**

---

## Sketches

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1714125037583.jpg

1714125037583.jpg

