Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito Nome(s) Novas Gordinho, Alima Cadry Contactos (s) 877587897,862096868 Data 2024-05-28 Nº da Lista MUAVE_14 Obra Nº Número da Obra (Obra/XXXX/2023) OBRA/2602/2023 **Agregado Familiar (AF)** Nº do ID do AF 701049902045193PZ043780 Representante do AF Triagem impossibilitada (Lote vendido) ContactoAF Triagem impossibilitada (Lote vendido) O AF é dono da Casa/Lote Sim Não

Província

Sofala

Posto Administrativo Urbano 1 Urbano 2 Urbano 4 Localidade Manga Mascarenhas Muave Mungassa Muave Muave

Coordenadas


-19.8066924 34.9200612 9.419 3.9

latitude (x.y°)
-19,8066924

longitude (x.y°)
34,9200612

altitude (m)
9,419

accuracy (m)



Fotos da Habitação

3,9

Habitação - Foto da esquina 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Lote - Foto do acesso

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Plot - Vista geral 1

1716886006616.jpg





Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras fotos relevantes ou	registo de dados não	nrevistos verificados no	terreno
Outras rotos relevantes ou	i i egisto de dados ilao	DIEVISIOS VEITICAUOS ITO	terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização


Urbano
Rural


Material




Estado actual da casa

Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



\bigcirc	Recuperada (A casa foi recuperada pela família)							
Tipolog	gia recomendada ORIENTAÇÃO PARA A	ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS						
	MATERIAL MISTO/LOCAL	CONVENCIONAL						
N	possível reforçar? TB-V2 TB-V2 TA	É possível reforçar? TB-V1 TA						
Legenda: PD TD R NE	Parcialmente Destruida TA Totalmente Destruida TB-V1 Em Ruina TB-V2 Não Existe	Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) Casa Núcleo Evolutiva Convencional Casa Núcleo Evolutiva Misto						
\bigcirc	TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTI	JRA (MISTO)						
	TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTI	JRA (CONVENCIONAL)						
	TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CO	DNVENCIONAL						
	TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MI	STO						
O AF v	idências temporárias / ai ficar na casa durante a construçã Sim Não ecessita de assistência de abrigo pa Sim Não ode mudar-se para ficar com famili Sim	áo? ara alojamento temporário no local?						
	Não							
	eamento e gestão da co o-de-obra disponível/Cuidado	-						
Exister	n adultos capazes (16+) que podem	e querem participar na preparação da obra?						
	Sim							
	Não							
Exister		e querem participar no processo de construção?						
\bigcirc	Sim							
	Não							

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa
Sim
Não
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
3 metros
Minutos a andar
1 minuto
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)
Que opções de transporte local existem?
✓ Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro
Outros
» Água e electricidade
Existe abastecimento de água no local?
Sim
Não
Existe armazenamento de água no local?
Sim
Não

Existe a	acesso à electricidade?
\bigcirc	Sim
	Não
» Arm	azenamento
Existe a	armazenamento seguro para ferramentas?
\bigcirc	Sim
	Não
Existe a	armazenamento seguro para os materiais?
	Sim
	Não
Existe a	possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
\bigcirc	Sim
	Não
» Loca	ıl
O local	é propenso a inundações?
\bigcirc	Sim
	Não
O local	está inclinado?
	Sim
	Não
O local	está congestionado?
	Sim
	Não
O local	tem um sistema de drenagem adequada?
	Sim
	Não
» Dem	olição / escombros
Existe ι	um edifício para demolir?
	Sim
	Não

Há materiais p Sim	odra Sal	vdſ/ľ(eutill	∠dľ:	•															
Não																				
َ ا nova constru	ıcão est	tará r	no me	em	o loc	al?														
Sim	ação es	turu r	10 1110	.3111	0 100															
Não																				
Quanto tempo	o (dias) (demo	rará a	a de	emol	licão	?													
						•														
» Dimensõe	s da ca	asa /	lote																	
Imagem de ap					asa /	lote														
		Lote			A						Quando o loca até à próxima ¡					istând	:ia		ō	
	5				С	е								próxir	na proprie	dade]		0	
		h		Casa											С	е			0	
											próxima propriedade	h		Casa						próxin propri
	В		D					f					D						0	
																		f		
					g										g				0	
	•			•	•									próxir	na proprie	dade	1			
Dimensões em Dimensões do Triagem im	Lote (A	х В)							que	1										_
Dimensões da	Casa (C	: x D)																		
Triagem im	npossi	bilita	ıda (l	_ot	e ve	endi	do)												
Distância da C	asa ao l	limite	do L	ote	: e															
Triagem im	npossi	bilita	ıda (l	_ot	e ve	endi	do)												
	-																			
Distância da C	asa ao l	imite	do L	ote	: f															
Triagem im	npossil	bilita	ıda (I	_ot	e ve	endi	do)												

Distância da Casa ao limite do Lote: g


Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Distância da Casa ao limite do Lote: h

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Dimensão de cada quarto (A x B)

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Dimensão da casa (A x B)

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Dimensão do lote (A x B)

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Outra informação relevante

Triagem impossibilitada (Lote vendido)

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) » TB-V2 Casa Núcleo Misto Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável) Outras informações adicionais relevantes Triagem impossibilitada (Lote vendido)

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Sketches

Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais		
Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)		

1