

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Rosa Bernardo, Daniel Molesse

---

Contactos (s)

849566994, 878763236

---

Data

2024-03-22

---

Nº da Lista

ESTURRO\_54

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/5261/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701019903025941AT081391

---

Representante do AF

Francisco Gola Nhama

---

ContactoAF

842608061, 868161800 (Filha)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- |                                 |                                  |  |
|---------------------------------|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/> Chaimite  | <input type="radio"/> Chipangara | <input checked="" type="radio"/> Esturro |
| <input type="radio"/> Macurungo | <input type="radio"/> Macuti     | <input type="radio"/> Matacuane          |
| <input type="radio"/> Pioneiros | <input type="radio"/> Ponta-Gea  |  |

**Bairro**

ESTURRO

---

**Coordenadas**

-19.8220143 34.8545022 -3.3 3.96

---

latitude (x,y °)

-19.8220143

---

longitude (x,y °)

34.8545022

---

altitude (m)


-3.3

---

accuracy (m)

3.96

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1711103067348.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1711103081690.jpg



**Habitación - Foto da esquina 3**

1711103116410.jpg



**Habitación - Foto da esquina 4**

1711103136742.jpg





**Lote - Foto do acesso**

1711103187528.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1711103204474.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

**Localização, material e estado actual da casa****Localização**

- Urbano
- Rural

**Material**

- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**

- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não



**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**

- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

## ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**9

---

**Minutos a andar**2

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

(10,70 x 12,10)m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

(8,20 x 8,10)m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

4m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

2,50m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

3

Dimensão de cada quarto (A x B)

0

Dimensão da casa (A x B)

(8,20 x 8,10)m

Dimensão do lote (A x B)

(10,70 x 12,10)m

Outra informação relevante

A casa está coberta com chapas IBR que estão no seu estado de oxidação (Enferrujadas), apresentando furos que permitem a infiltração de água, a sua fixação é inadequada. A estrutura de cobertura está no seu estado Último de utilização.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

 Sim

 Não



**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### Notas (se aplicável)

**Outras informações adicionais relevantes**

---

**Sketches**

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1711346397631.jpg

---

1711346397631.jpg

