

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Alberto Abdul Vali

---

Contactos (s)

872295057

---

Data

2024-02-09

---

Nº da Lista

6080-1

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

6080/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

6080

---

Representante do AF

Isabel Augusto

---

ContactoAF

0

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Buzi

---

**Posto Administrativo**

- Buzi
- Estaquinha
- Nova Sofala

**Localidade**

- Bíndua
- Grudja
- Guaraguara
- Inhamichindo
- Nharongue

**Bairro**

2000

---

**Coordenadas**

-19.8716376 34.4622669 49.6 5.0

---

latitude (x.y °)

-19.8716376

---

longitude (x.y °)

34.4622669

---

altitude (m)


49.6

---

accuracy (m)

5

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1707472025285.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1707472049467.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1707472068809.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1707472079861.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1707472096901.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1707472108597.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

1707472146034.jpg



**Plot - Vista geral 1**

1707472154566.jpg





## Plot - Vista geral 2

1707472166931.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1707472188952.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural

### Material


Convencional

Misto




**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

### Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

# Planeamento e gestão da construção

## » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

50

---

**Minutos a andar**

4

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

- Sim  
 Não

O local está inclinado?

- Sim  
 Não

O local está congestionado?

- Sim  
 Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?

- Sim  
 Não


Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

0

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



---

Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

30x40

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

4x2

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

5

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

35

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

25

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

15

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2

Dimensão de cada quarto (A x B)

2,2

Dimensão da casa (A x B)

4x2

Dimensão do lote (A x B)

30x45

Outra informação relevante

A beneficiária tem a parede totalmente destruída e cobrida por uma lona, sendo responsável de menores de 12anos.

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não



**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### **Notas (se aplicável)**


**Outras informações adicionais relevantes**

beneficiária carece de ajuda por sinal a casa ficara inabitável por causa das chuvas que se avizinham.

---

Sketches

1707472946253.jpg




## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for the upload of additional photos. It occupies the majority of the page's vertical space below the upload instruction.