

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Salvador César e Shirley Passe.

---

Contactos (s)

870740408;879654623.

---

Data

2024-05-03

---

Nº da Lista

MATADOURO\_530

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/13422/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039905034555BF191722

---

Representante do AF

Samuel Jacinão

---

ContactoAF

852862535 ( número do representante do AF)

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Chingussura

Inhaconjo

Inhamizua

Matadouro

Vila Massane

**Bairro**

Matadouro

---

**Coordenadas**

-19.7226598 34.839602 16.0 4.533

---

latitude (x.y °)

-19.7226598

---

longitude (x.y °)

34.839602

---

altitude (m)


16

---

accuracy (m)

4.533

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1714729269142.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1714729311772.jpg



**Habitação - Foto da esquina 3**

1714729326517.jpg



**Habitação - Foto da esquina 4**

1714729346280.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1714729294425.jpg

**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Plot - Vista geral 1**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Plot - Vista geral 2**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

**Outras Fotos Relevantes**

1

**Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno**

Click here to upload file. (&lt; 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não



## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim
- Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

Metros

---

Minutos a andar

2 min

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote




---

 Dimensões em metros ou passos, por favor especifique
 

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

20,05 m × 21,70 m

**Dimensões da Casa (C x D)**

3,75 m × 4,30 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

1,00 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

7,20 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**


16,40 m

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

9,10 m

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

1

### Dimensão de cada quarto (A x B)

3,75 m x 4,30 m

### Dimensão da casa (A x B)

3,75 m x 4,30 m

### Dimensão do lote (A x B)

20,05 m x 21,70 m

### Outra informação relevante

Ao analisar a habitação constatou-se que a cobertura foi totalmente removida e o beneficiário está a morar numa outra casa " casa ao lado", e está é feita de material não convencional " pau a pique".

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### » TB-V2 Casa Núcleo Misto

**Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

### Notas (se aplicável)

**Outras informações adicionais relevantes**

---

**Sketches**

---



# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1714730303896.jpg

1714730303896.jpg

