Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

Equipa do inquento	
Nome(s)	
Albino Sexta Feira; Mirobaldo Lázaro	
Contactos (s)	
874623038; 842264914	
Data	
2024-03-21	
Nº da Lista	
CHIPANGARA_27	
Obra N°	
Número da Obra (Obra/XXXX/2023)	
OBRA/1177/2023	
Agragada Camilian (AC)	
Agregado Familiar (AF)	
N° do ID do AF	
701019902025964YT016001	

Representante do AF		
Ana Mauricio		
ContactoAF		
842368483 (vizinha- Luísa Augu	sto)	
O AF é dono da Casa/Lote		
Sim		
Não		
Província		
Sofala		
Distrito		
Cidade da Beira 1		
Posto Administrativo		
Urbano 1		
Urbano 2		
Urbano 4		
Localidade		
Chaimite	Chipangara	Esturro
Macurungo	Macuti	Matacuane
Pioneiros	Ponta-Gea	

Bairro

Chipangara

Coordenadas

-19.8413093 34.8615229 5.814 3.9

latitude (x.y°)

-19.8413093

longitude (x.y°)


34.8615229

altitude (m)

5.814

accuracy (m)

3.9



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1711020672572.jpg





Habitação - Foto da esquina 2

1711020679730.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

Click here to upload file. (< 100MB)

Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

Lote - Foto do acesso

1711020693826.jpg





Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

1711020705481.jpg





Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1711020717668.jpg





Localização, material e estado actual da casa

Localização



Urbano



Rural

Material




Convencional




Misto

Estado actual da casa


Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

» Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

Material convencional

Estrutura reforçada com pilares e vigas



Sim



Não

Materiais mistos Estrutura reforçada com diagonais
Sim
Não
Estrutura da cobertura
Declive adequado (>=15°)
Sim
Não
1 água
Sim
Não
2 ou 4 águas
Sim
● Não
Consola de 30cm ou menos
Sim
■ Não
Asnas de madeira
Sim
○ Não
Telhado

Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm Sim Não Fixação com pregos adequados de chapa metálica Sim Não Tipologia recomendada ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL PD TD NE PD TD É possível reforçar? É possível reforçar? TB-V2 TB-V1 NÃO SIM NÃO SIM TB-V2 TB-V1 TA TA Legenda: PD Parcialmente Destruida Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional Casa Núcleo Evolutiva Misto Em Ruina TB-V2 NE Não Existe TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO) TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)

TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL

TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
■ Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
○ Não
Se sim, por quanto tempo?
Até a conclusão das obras.
Até a conclusão das obras. Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF
Planeamento e gestão da construção
Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF
Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim
Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não


Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
Não Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa
Sim
■ Não
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
0,00m
Minutos a andar
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

Que op	ções de transporte local existem?
✓	Bicicleta
	Autocarro
	Comboio
✓	Carro
✓	Outros
» Água	a e electricidade
Existe a	bastecimento de água no local?
	Sim
	Não
Existe a	rmazenamento de água no local?
	Sim
	Não
Existe a	cesso à electricidade?
	Sim
	Não
» Arm	azenamento
Existe a	rmazenamento seguro para ferramentas?
	Sim
	Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim
Não Não
Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
Sim
Não Não
» Local
O local é propenso a inundações?
Sim
Não
O local está inclinado?
Sim
Não Não
O local está congestionado?
Sim
Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
Não Não

» Demolição / escombros

Existe	um edifício para demolir?
	Sim
	Não
Há ma	teriais para salvar/reutilizar?
	Sim
\bigcirc	Não
A nova	construção estará no mesmo local?
	Sim
\bigcirc	Não
Quanto	o tempo (dias) demorará a demolição?
» Dim	ensões da casa / lote
Image	m de apoio às dimensões da casa / lote
	A Quando o local é muito apertado, medir a distância



Dimensões em metros ou passos, por favor es	pecifique
Dimensões do Lote (A x B)	
(3,40x6,96)m	
Dimensões da Casa (C x D)	
(4,96x2,90)m	
Distância da Casa ao limite do Lote: e	
2,00m	
Distância da Casa ao limite do Lote: f	
0,50m	
Distância da Casa ao limite do Lote: g	
0,00m	
Distância da Casa ao limite do Lote: h	
0,00m	

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Outra informação relevante

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote

Lote		Α				1	Quando o local é muito apertado, medir a distância até à próxima propriedade / edifício					
		е							próxima propriedade			
		C										
		Casa				1					e	
	h							···		С		
						I	próxima		Casa		-	próxima
						I	propriedade	h				propriedad
	D											
								D)			
		1			f	-						
												f
												·····
		а										
				-	-					g		
									próxim	a propriedad	le	

N° de quartos	
Dimensão de cada quarto (A x B)	
Dimensão da casa (A x B)	
(4,96x2,90)m	
Dimensão do lote (A x B)	
(3,40x6,96)m	

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) » TB-V2 Casa Núcleo Misto Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável) Outras informações adicionais relevantes A cobertura da casa esta em condições, foi recentemente recuperada, porém está mal aplicada não oferecendo condições de resiliência.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional



Fotos adicionais

1711021085828.jpg

1711021085828.jpg

