

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Manuel José Manuel & Sofia Sola

---

### Contactos (s)

845077864 & 845567258

---

### Data

2024-02-21

---

### Nº da Lista

MARAZA\_254

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/10173/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029904013897KF152366

---

### Representante do AF

(Maria João-(Madrasta)-Ausente-Casada vivendo maritalmente num outro bairro- O terreno é do Marido Falecido e devidio o terreno para os Filho herdeiros)-(Sara Augusto Macamo-Filha-Herdeira)

---

### ContactoAF

841032189-Sara Augusto Macamo-Inquerida

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

**Posto Administrativo**

- Urbano 1
- Urbano 2
- Urbano 4

**Localidade**

- Chota
- Mananga
- Maraza
- Munhava Central
- Vaz

**Bairro**

Maraza

---

**Coordenadas**

-19.8157009 34.8698821 19.21 2.446

---

latitude (x.y °)

-19.8157009

---

longitude (x.y °)

34.8698821

---

altitude (m)


19.21

---

accuracy (m)

2.446

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

1708517822653.jpg



### Habitação - Foto da esquina 2

1708517797391.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1708517868693.jpg



### Habitação - Foto da esquina 4

1708517856268.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1708517925129.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

1708518157729.jpg



**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

1708517884664.jpg



### Plot - Vista geral 2

1708517900141.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)






Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

---

**Minutos a andar**

---

Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

**» Água e electricidade****Existe abastecimento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim
- Não

**Existe acesso à electricidade?**

- Sim
- Não

**» Armazenamento****Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim
- Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim
- Não

**» Local****O local é propenso a inundações?**

- Sim
- Não

**O local está inclinado?**

- Sim
- Não

**O local está congestionado?**

- Sim
- Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim
- Não

**» Demolição / escombros****Existe um edifício para demolir?**

- Sim
- Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim
- Não

**A nova construção estará no mesmo local?**

- Sim
- Não

**Quanto tempo (dias) demorará a demolição?**

---

» **Dimensões da casa / lote**

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

12.0x x10.90

**Dimensões da Casa (C x D)**

3.0x5.0

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0.80

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

1.60

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

6.20

**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

7.40

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

Dimensão da casa (A x B)

3.0x5.0

Dimensão do lote (A x B)

12.0x x10.90

Outra informação relevante

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim
- Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**» TB-V2 Casa Núcleo Misto****Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?**

- Sim
- Não

**De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:**

- Construção ao lado da casa existente
- Construção no lugar da casas existente (demolir)

**Notas (se aplicável)****Outras informações adicionais relevantes**

A beneficiária ( Maria João) inquerida está vivendo maritalmente num outro bairro- O terreno é do Marido Falecido e deixou o terreno para os Filhos herdeiros)-(Sara Augusto Macamo-Filha-Herdeira- Actualmente Sara Augusto Macamo é quem tem autoridade sobre o Lote.Casa de material misto Pau-a-Pique, cobertura, Estrutura de cobertura e as paredes danificadas.

---

## Sketches

---





# Fotos adicionais (se aplicável)

## Fotos adicionais

1708644073379.jpg

1708644073379.jpg

