Verificação de elegibilidade

Equipa do Inquerito

• • •
Nome(s)
Bernardo, Marilha dos Anjos & Rosa Fortuna
Contactos (s)
865011712; 845246000; 849566994
Data
2024-07-11
N° da Lista
CHOTA_88
Obra N°
Número da Obra (Obra/XXXX/2023)
OBRA/8647/2023
Agregado Familiar (AF)
N° do ID do AF
701029902043913DS136452
Representante do AF
Luísa Cufa
ContactoAF
858433174
O AF é dono da Casa/Lote
Sim
Não

Província			
Sofala			
Distrika			
Distrito			
Cidade da Beira 1			
Posto Administrativo			
Urbano 1			
Urbano 2			
Urbano 4			
Localidade			
Chota	Mananga	Maraza	
Munhava Central	Vaz		
Bairro			
Chota			
S			
Coordenadas			
-19.823388 34.8831622	2 0.608 548.199		

latitude (x.y°)

-19.823388

longitude (x.y°)


34.8831622

altitude (m)

0.608

accuracy (m)

548.199



Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1720692898018.jpg





Habitação - Foto da esquina 2

1720692928604.jpg





Habitação - Foto da esquina 3

Click here to upload file. (< 100MB)

Habitação - Foto da esquina 4

1720692963450.jpg





Lote - Foto do acesso

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

Outras Fotos Relevantes

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

Localização, material e estado actual da casa

Localização

Urbano

Rural

Material

Convencional


Misto

Estado actual da casa




Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)						
Análise de vulnerabilidade estrutural						
Paredes						
Material convencional						
Estrutura reforçada com pilares e vigas						
Sim						
Não						
Materiais mistos						
Estrutura reforçada com diagonais						
Sim						
Não						
Estrutura da cobertura						
Declive adequado (>=15º)						
Sim						
○ Não						
l água						
Sim						
Não Não						
2 ou 4 águas						
Sim						
Não						

Consola de 30cm ou menos
Sim
Não Não
Asnas de madeira
Sim
Não
Telhado
Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm
Sim
Não
Fixação com pregos adequados de chapa metálica
Sim
Não
Tinalogia vocemendada
Tipologia recomendada orientação para a atribuição de tipologias
MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL
PD TD R NE PD TD R NE É possível reforçar?
NÃO SIM NÃO SIM
TB-V2 TA TB-V1 TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

Providências temporárias / deslocação O AF vai ficar na casa durante a construção? Sim Não O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local? Sim Não O AF pode mudar-se para ficar com familiares? Sim Não Planeamento e gestão da construção » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra? Sim Não Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção? Sim Não Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde? Sim Não Existem membros com mobilidade reduzida? Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa

» Acesso

Sim

Não


A que distância está a casa de acesso veicular?

Metros						
200 m						
Minutos a andar						
10 minutos						
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?						
Acessível para carros						
Não acessível para carros						
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)						
Que opções de transporte local existem?						
Bicicleta						
Autocarro						
Comboio						
Carro						
Outros						
» Água e electricidade						
Existe abastecimento de água no local?						
Sim						
○ Não						
Existe armazenamento de água no local?						
Sim						
Não Não						
Existe acesso à electricidade?						
Sim						
Não						
» Armazenamento						
Existe armazenamento seguro para ferramentas?						
Sim						
Não						

Existe armazenamento seguro para os materiais?
Sim
Não
Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
Sim
Não
» Local
O local é propenso a inundações?
Sim
Não
O local está inclinado?
Sim
Não
O local está congestionado?
Sim
Não
O local tem um sistema de drenagem adequada?
Sim
Não Não
» Demolição / escombros
•
Existe um edifício para demolir?
Sim
Não
Há materiais para salvar/reutilizar?
Sim
Não Não
A nova construção estará no mesmo local?
Sim
Não

» Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



D	imensões	em	metros	ou	passos.	por	favor	es	pecific	aue

Dimensões do Lote (A x B)

20×15 m

Dimensões da Casa (C x D)

8×10 m

Distância da Casa ao limite do Lote: e

3 m

Distância da Casa ao limite do Lote: f

2 m

Distância da Casa ao limite do Lote: g


2 m

Distância da Casa ao limite do Lote: h

10 m

» TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



	próxima propriedade
Nº de quartos	
3 quartos	
Dimensão de cada quarto (A x B)	
Dimensão da casa (A x B)	
Dimensão do lote (A x B)	
Outra informação relevante	
» TB-V1 Casa Núcleo Convencional	
Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x	8m?
Sim	
Não Não	
De acordo com o espaço disponível e a preferência do	agregado familiar, por favor especifique:
Construção ao lado da casa existente	
Construção no lugar da casas existente (demolir)	

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável)


Outras informações adicionais relevantes

» TB-V2 Casa Núcleo Misto

A casa não sofre de infiltração.Chapas IBR recém colocadasA uma parte da casa que não está coberta.

Sketches

1720693500393.jpg





Fotos adicionais (se aplicável)

Fotos adicionais	
Click here to upload file. (< 100MB)	

1