# Verificação de elegibilidade

# **Equipa do Inquerito** Nome(s) Novas GordinhoRosa Fortuna Contactos (s) 877587897849566994 **Data** 2024-06-24 Nº da Lista INHAMIZUA\_105 Obra Nº Número da Obra (Obra/XXXX/2023) OBRA/2536/2023 Agregado Familiar (AF) Nº do ID do AF 701039901214498PR043414 Representante do AF Catarina Andre (triagem impossibilitada\_ a Benefeciaria ja nao mora no local) **ContactoAF** Catarina Andre (triagem impossibilitada) O AF é dono da Casa/Lote Sim Não Província Sofala

Posto Administrativo		
Urbano 3		
Urbano 5		
Localidade		
Alto da Manga	Chingussura	Inhaconjo
Inhamizua	Matadouro	Vila Massand
Pairro		

### Coordenadas

Inhamizua


-19.7451039 34.8302005 16.088 3.9

latitude (x.y°)
-19,7451039

longitude (x.y°)
34,8302005

altitude (m)
16,088

accuracy (m)
3,9



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Lote - Foto do acesso

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

### Plot - Vista geral 1

1699179724286.jpg





### Plot - Vista geral 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

# Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano



Rural

### Material




Convencional




Misto


### Estado actual da casa

Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)






Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)
Tipologia recomendada
ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS  MATERIAL MISTO/LOCAL CONVENCIONAL
PD TD R NE  É possível reforçar?  TB-V2  TB-V1  TB-V1  TA
Legenda: PD Parcialmente Destruida TA Reforço e Pacote de Cobertura (misto ou convencional) TD Totalmente Destruida TB-V1 Casa Núcleo Evolutiva Convencional R Em Ruina TB-V2 Casa Núcleo Evolutiva Misto NE Não Existe
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO
Providências temporárias / deslocação
O AF vai ficar na casa durante a construção?
Sim
● Não
O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?
Sim
Não
O AF pode mudar-se para ficar com familiares?
Sim
Não
Planeamento e gestão da construção
» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?
Sim
Não
Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?
Sim
Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?
Sim
Não
Existem membros com mobilidade reduzida?
Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa
Sim
Não Não
» Acesso
A que distância está a casa de acesso veicular?
Metros
150 metros
Minutos a andar
7 minutos
Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?
Acessível para carros
Não acessível para carros
Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)
Que opções de transporte local existem?
<b>✓</b> Bicicleta
Autocarro
Comboio
Carro
Outros
» Água e electricidade
Existe abastecimento de água no local?
Sim
Não
Existe armazenamento de água no local?
Sim
Não

Existe	acesso à electricidade?
	Sim
	Não
» Arn	nazenamento
Existe	armazenamento seguro para ferramentas?
$\bigcirc$	Sim
	Não
Existe	armazenamento seguro para os materiais?
$\bigcirc$	Sim
	Não
Existe	a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?
$\bigcirc$	Sim
	Não
» Loc	al
O loca	l é propenso a inundações?
$\bigcirc$	Sim
	Não
O loca	l está inclinado?
	Sim
	Não
O loca	l está congestionado?
$\bigcirc$	Sim
	Não
O loca	l tem um sistema de drenagem adequada?
$\bigcirc$	Sim
	Não
» Den	nolição / escombros
Existe	um edifício para demolir?
$\bigcirc$	Sim
	Não

Há materiais pa	ra salv	ar/reu	ıtiliza	ır?																			
Sim																							
Não																							
A nova construç	ão esta	ará no	mes	mo lo	cal?																		
Sim																							
○ Não																							
Quanto tempo (	dias) d	emora	ará a	demo	lição	?																	
D:	-l	/1																					
» Dimensões					/																		
Imagem de apoi	o as dir	nenso	es da	Casa /	iote				L		1-				d .							:	
	L	.ote						1			o o ioi róximi						r a ais	stânci	a				
				С	е										próxii	ma pro	opried	ade	l				
			Cas			1												е					
		h				ł			٠	pı	óxima	İ			Casa	С					F	róxima	_
										propri			h								p	ropried	dade
	В		D						·	-				D									
							f																
						J			·-											.f			
				g																			
								١								g	<u></u>						
											:	<u> </u>		<u>:</u>	proxii	ma pro	opried	ade					
																						_	
Dimensões em r	netros	ou pas	ssos, <sub>l</sub>	oor fav	or es	pec	ifiqu	ie															
																						<u> </u>	
Dimensões do Lo	ote (A )	x B)																					
15m×15m																							
Dimensões da C	asa (C	x D)																					
A casa esta e	em ru	inas																					
Dietêmaia de Co	n na 15	maite :	ا ما																			_	
Distância da Cas			10 L01	.e: e																			
A casa esta e	em ru	ınas																					
Distância da Cas	a ao li	mite d	lo Lot	e: f																			
A casa esta	em ru	inas																					

### Distância da Casa ao limite do Lote: g


A casa esta em ruinas

### Distância da Casa ao limite do Lote: h

A casa esta em ruinas

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



### Nº de quartos

A casa esta em ruinas

### Dimensão de cada quarto (A x B)

A casa esta em ruinas

### Dimensão da casa (A x B)

A casa esta em ruinas

### Dimensão do lote (A x B)

A casa esta em ruinas

### Outra informação relevante

A casa esta em ruinas

# Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) TB-V2 Casa Núcleo Misto Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m? Sim Não De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique: Construção ao lado da casa existente Construção no lugar da casas existente (demolir) Notas (se aplicável) Outras informações adicionais relevantes A Benefeciaria ja nao mora no local.

» TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Sketches

# Fotos adicionais (se aplicável)

otos adicionais		
Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)		

1