

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Chá FranciscoMandrasse

Contactos (s)

846421571842731663

Data

2024-06-05

Nº da Lista

NHANGAO\_37

Obra Nº

Número da Obra (Obra/XXXX/2023)

OBRA/2466/2023

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701059901234203ZA041948

Representante do AF

Carlota Canhosa

ContactoAF

Sem telemóvel

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Nhangau

Nhangoma

Tchonja

**Bairro**

Nhangau

---

**Coordenadas**

-19.6995876 34.9880185 27.2889404296875 4.964

---

latitude (x.y °)

-19,6995876

---

longitude (x.y °)

34,9880185

---

altitude (m)


27,2889404296875

---

accuracy (m)

4,964

---



# Fotos da Habitação

## Habitação - Foto da esquina 1

1717580647703.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Habitação - Foto da esquina 3

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Habitação - Foto da esquina 4

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Lote - Foto do acesso**

1717580717227.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

**Plot - Vista geral 1**

1717580656357.jpg



**Plot - Vista geral 2**

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização


- Urbano
- Rural

### Material


- Convencional
- Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)




- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## Tipologia recomendada



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim
- Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim
- Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim
- Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim
- Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim
- Não

**Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?**

- Sim  
 Não

**Existem membros com mobilidade reduzida?**

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

## » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

**Metros**

2

---

**Minutos a andar**

---

**Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?**

- Acessível para carros  
 Não acessível para carros  
 Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

**Que opções de transporte local existem?**

- Bicicleta  
 Autocarro  
 Comboio  
 Carro  
 Outros

## » Água e electricidade

**Existe abastecimento de água no local?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento de água no local?**

- Sim  
 Não



**Existe acesso à electricidade?**

- Sim  
 Não

## » Armazenamento

**Existe armazenamento seguro para ferramentas?**

- Sim  
 Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

- Sim  
 Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

Dimensões do Lote (A x B)

50,0x50,0

---

Dimensões da Casa (C x D)

0,0x0,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: e

0,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: f

0,0

---

Distância da Casa ao limite do Lote: g

0,0

---


Distância da Casa ao limite do Lote: h

0,0

---

### » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

## Notas (se aplicável)


Outras informações adicionais relevantes

Lote emprestado e a beneficiária já não mora mais no local.

---

Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

Clique aqui para fazer o upload do arquivo. (<100MB)

A large, empty rectangular area with a thin black border, intended for the upload of additional photos. It occupies the majority of the page below the upload instruction.