

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

Nome(s)

Novas Gordinho, Alima Cadry

---

Contactos (s)

877587897,862096868

---

Data

2024-05-23

---

Nº da Lista

MATADOURO\_312

---

Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/7936/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

Nº do ID do AF

701039905104284RC127219

---

Representante do AF

Laurinda Manuel Mbiza

---

ContactoAF

879702405

---

O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 2

---

**Posto Administrativo**

Urbano 3

Urbano 5

**Localidade**

Alto da Manga

Inhamizua

Chingussura

Matadouro

Inhaconjo

Vila Massane

**Bairro**

Matadouro

---

**Coordenadas**

-19.726377 34.8287249 18.141 3.9

---

latitude (x.y °)

-19.726377

---

longitude (x.y °)

34.8287249

---

altitude (m)


18.141

---

accuracy (m)

3.9

---



## Fotos da Habitação

### Habitação - Foto da esquina 1

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 2

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 3

Click here to upload file. (< 100MB)

### Habitação - Foto da esquina 4

Click here to upload file. (< 100MB)

### Lote - Foto do acesso

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra

Click here to upload file. (< 100MB)

### Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 1

Click here to upload file. (< 100MB)

### Plot - Vista geral 2

Click here to upload file. (< 100MB)

## Outras Fotos Relevantes

### Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

Click here to upload file. (< 100MB)

## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

**Estado actual da casa**


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



- Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

---

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### Materiais mistos

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

---

### Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )

Sim

Não

### 1 água

Sim

Não

### 2 ou 4 águas

Sim

Não

**Consola de 30cm ou menos**

- Sim
- Não

**Asnas de madeira**

- Sim
- Não

Telhado

---

**Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm**


- Sim
- Não

**Fixação com pregos adequados de chapa metálica**

- Sim
- Não

**Tipologia recomendada**

ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)
- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)
- TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL
- TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

- Sim  
 Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

- Sim  
 Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

- Sim  
 Não

## Planeamento e gestão da construção

### » Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

- Sim  
 Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

- Sim  
 Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

- Sim  
 Não

Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim  
 Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

---

## Metros

100 metros

---

## Minutos a andar

5 minutos

---

### Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

### Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros

## » Água e electricidade

### Existe abastecimento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe armazenamento de água no local?

- Sim
- Não

### Existe acesso à electricidade?

- Sim
- Não

## » Armazenamento

### Existe armazenamento seguro para ferramentas?

- Sim
- Não

**Existe armazenamento seguro para os materiais?**

- Sim  
 Não

**Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?**

- Sim  
 Não

## » Local

**O local é propenso a inundações?**

- Sim  
 Não

**O local está inclinado?**

- Sim  
 Não

**O local está congestionado?**

- Sim  
 Não

**O local tem um sistema de drenagem adequada?**

- Sim  
 Não

## » Demolição / escombros

**Existe um edifício para demolir?**

- Sim  
 Não

**Há materiais para salvar/reutilizar?**

- Sim  
 Não

**A nova construção estará no mesmo local?**


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

## » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

---

**Dimensões do Lote (A x B)**

8m×10m

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

6m×3,5m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

0,00

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

0,00

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

0,00

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

0,00

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

2 Quartos

Dimensão de cada quarto (A x B)

3m×3m

Dimensão da casa (A x B)

6m×3,5m

Dimensão do lote (A x B)

8m×10m

Outra informação relevante

A cobertura está totalmente destruída

## » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

- Sim  
 Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

- Construção ao lado da casa existente  
 Construção no lugar da casa existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casa existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

### Outras informações adicionais relevantes

A casa da Beneficiária é feita de material convencional, aparentemente recém construída cobertura de chapas de zinco danificadas mal colocadas e sem elementos de fixação adequados. Assim sendo propomos a atribuição do pacote de cobertura convencional.

---

## Sketches

---



## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

---

[Click here to upload file. \(< 100MB\)](#)

