

# Verificação de elegibilidade

## Equipa do Inquerito

### Nome(s)

Edmilson da Silva; Bernardo Filipe; Manuel José Manuel.

---

### Contactos (s)

846405836; 865011712; 845077864.

---

### Data

2024-02-27

---

### Nº da Lista

MANANGA\_91

---

### Obra Nº

*Número da Obra (Obra/XXXX/2023)*

OBRA/3542/2023

---

## Agregado Familiar (AF)

### Nº do ID do AF

701029903063828AB056066

---

### Representante do AF

Meque Castigo José (novo chefe do AF)

---

### ContactoAF

845541469 / 872201464 (novo chefe de AF)

---

### O AF é dono da Casa/Lote

Sim

Não

Província

Sofala

---

Distrito

Cidade da Beira 1

---

### Posto Administrativo

Urbano 1

Urbano 2

Urbano 4

### Localidade

Chota

Mananga

Maraza

Munhava Central

Vaz

## Bairro

Mananga

---

## Coordenadas

latitude (x.y °)

---

longitude (x.y °)

---

altitude (m)

---

accuracy (m)

---



## Fotos da Habitação

Habitação - Foto da esquina 1

1709032951703.jpg



## Habitação - Foto da esquina 2

1709032990239.jpg



### Habitação - Foto da esquina 3

1709032914681.jpg




## Habitação - Foto da esquina 4

1709032875582.jpg



**Lote - Foto do acesso**

1709032923663.jpg



**Foto do espaço livre para construção/armazém/preparação da obra**

Click here to upload file. (< 100MB)

**Foto do lugar onde o AF pode ficar temporariamente**

Click here to upload file. (< 100MB)



### Plot - Vista geral 1

1709032971698.jpg



### Plot - Vista geral 2

1709032888548.jpg



## Outras Fotos Relevantes

1

Outras fotos relevantes ou registo de dados não previstos verificados no terreno

1709033009233.jpg



## Localização, material e estado actual da casa

### Localização

Urbano

Rural


### Material

Convencional


Misto

### Estado actual da casa


- Parcialmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura. O telhado foi parcial ou completamente removido)




- Totalmente Destruída (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes. O telhado foi parcial ou completamente removido)



- Ruína (Há danos estruturais na cobertura e nas paredes)



Não existe (A casa foi completamente destruída)



Recuperada (A casa foi recuperada pela família)

## » Análise de vulnerabilidade estrutural

Paredes

### Material convencional

*Estrutura reforçada com pilares e vigas*

Sim

Não

### **Materiais mistos**

*Estrutura reforçada com diagonais*

Sim

Não

Estrutura da cobertura

### **Declive adequado ( $\geq 15^\circ$ )**

Sim

Não

### **1 água**

Sim

Não

### **2 ou 4 águas**

Sim

Não

### **Consola de 30cm ou menos**

Sim

Não

### **Asnas de madeira**

Sim

Não

Telhado

### Chapa IBR entre 0,4 mm a 0,6 mm


- Sim  
 Não

### Fixação com pregos adequados de chapa metálica

- Sim  
 Não

### Tipologia recomendada

#### ORIENTAÇÃO PARA A ATRIBUIÇÃO DE TIPOLOGIAS



- TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (MISTO)  
 TA - REFORÇO E PACOTE DE COBERTURA (CONVENCIONAL)  
 TB-V1 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA CONVENCIONAL  
 TB-V2 - CASA NÚCLEO EVOLUTIVA MISTO

## Providências temporárias / deslocação

O AF vai ficar na casa durante a construção?

Sim

Não

O AF necessita de assistência de abrigo para alojamento temporário no local?

Sim

Não

O AF pode mudar-se para ficar com familiares?

Sim

Não

## Planeamento e gestão da construção

» Mão-de-obra disponível/Cuidados com o AF

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar na preparação da obra?

Sim

Não

Existem adultos capazes (16+) que podem e querem participar no processo de construção?

Sim

Não

Existem membros com necessidades específicas devido à idade ou saúde?

Sim

Não

### Existem membros com mobilidade reduzida?

*Nota: Em caso afirmativo, é necessária prestar atenção a provisão e construção de uma rampa*

- Sim
- Não

### » Acesso

A que distância está a casa de acesso veicular?

#### Metros

80 m

---

#### Minutos a andar

8 minutos

---

### Como é o percurso a partir do acesso veicular ao local?

- Acessível para carros
- Não acessível para carros
- Fácil acesso de carro (todas as estações do ano)

### Que opções de transporte local existem?

- Bicicleta
- Autocarro
- Comboio
- Carro
- Outros



## » Água e electricidade

Existe abastecimento de água no local?

Sim

Não

Existe armazenamento de água no local?

Sim

Não

Existe acesso à electricidade?

Sim

Não

## » Armazenamento

Existe armazenamento seguro para ferramentas?

Sim

Não

Existe armazenamento seguro para os materiais?

Sim

Não

Existe a possibilidade de alugar armazenamento aos vizinhos?

Sim

Não

## » Local

O local é propenso a inundações?

Sim

Não

O local está inclinado?

Sim

Não

O local está congestionado?

Sim

Não

O local tem um sistema de drenagem adequada?

Sim

Não

## » Demolição / escombros

Existe um edifício para demolir?

Sim

Não

Há materiais para salvar/reutilizar?

Sim

Não

A nova construção estará no mesmo local?


- Sim  
 Não

Quanto tempo (dias) demorará a demolição?

---

### » Dimensões da casa / lote

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Dimensões em metros ou passos, por favor especifique

**Dimensões do Lote (A x B)**

23,30x11,80

---

**Dimensões da Casa (C x D)**

6,30x6,60 metros

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: e**

2,10 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: f**

1,00 m

---

**Distância da Casa ao limite do Lote: g**

3,10 m

---


**Distância da Casa ao limite do Lote: h**

16,00 m

---

## » TA Reforço e Pacote de Cobertura

Imagem de apoio às dimensões da casa / lote



Nº de quartos

---

Dimensão de cada quarto (A x B)

---

Dimensão da casa (A x B)

---

Dimensão do lote (A x B)

---

Outra informação relevante

---

### » TB-V1 Casa Núcleo Convencional

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## » TB-V2 Casa Núcleo Misto

Há espaço no lote para uma nova construção de 3m x 8m?

Sim

Não

De acordo com o espaço disponível e a preferência do agregado familiar, por favor especifique:

Construção ao lado da casa existente

Construção no lugar da casas existente (demolir)

## Notas (se aplicável)

Outras informações adicionais relevantes

-19.8191, 34.8598;\* As chapas de cobertura são do tipo Lusalite, e não estão em boas condições;\*

---

## Sketches




## Fotos adicionais (se aplicável)

1

### Fotos adicionais

1709033128410.jpg





**Fotos adicionais**

1709033149436.jpg



